

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



CÉDULA DE REPORTE DE SINIESTRO CON AFECTACIÓN AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

1.- Datos generales de la unidad institucional afectada por un siniestro

- Dirección Normativa, Delegación, UMAE o Centro Vacacional: **Michoacán**
- Unidad Médica o No Médica afectada: **Unidad de Medicina Familiar No. 68**
- Dirección de la unidad afectada: **Ciprés No. 61 Colonia Bella Vista, Vista Hermosa, Mich.**
- Servicio afectado: **Farmacia, consultorio 1, Consultorio estomatología y exteriores.**
- Unidad de Información: **172432** Centro de Costos: **142902**

2.- Datos generales del siniestro

- Fecha del siniestro: **07/09/2017**
- Causa del siniestro: **Sismo**
- Relación de Bienes afectados: **Muros interiores y exteriores y banqueta de la Unidad.**
- Importe estimado de los daños por siniestro:

Inmueble	\$ 70,000.00
Bienes de Consumo	\$
Mobiliario y Equipos	\$
Total	\$ 70,000.00

- Descripción del siniestro: Derivado de sismo ocurrido el 07/09/2017 la unidad presenta grietas en muros de Farmacia, Consultorio 1, Consultorio de estomatología, exteriores y banqueta.

Responsable Delegacional C. José Damján Chávez Ruiz Jefe del Área de Bienes y Siniestros. Jose.chavezru@imss.gob.mx Teléfono: (01 443) 312 22 80	Responsable de la Unidad afectada Sergio Quintana García Jefe de Oficina Administrativa Sergio.quintanag@imss.gob.mx Teléfono: 351/144 0712
Nombre, cargo, correo electrónico y teléfono de la persona que atenderá al despacho de ajustadores en posible visita de inspección de daños	
C.P. Cesar Manuel Manriquez Solis Titular de la Jefatura de Servicios de Finanzas	
Nombre y firma del Titular del Departamento Administrativo de Dirección Normativa o del Titular Delegacional de Servicios de Finanzas o del Titular del Departamento de Finanzas en UMAE o del Gerente de Finanzas en Centros Vacacionales, al que dependa la unidad o servicio afectado por el siniestro	

Clave: 6330-003-002