

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



CÉDULA DE REPORTE DE SINIESTRO CON AFECTACIÓN AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

1.- Datos generales de la unidad institucional afectada por un siniestro

- Dirección Normativa, Delegación, UMAE o Centro Vacacional : Unidad Médica o No Médica afectada: **UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 74**
- Dirección de la unidad afectada: AV. HUARACHA S/N COL: EXHACIENDA DE CANICUARO, TACAMBARO MICHOACÁN:
- Servicio afectado: **PAREDES DE: CASA DE MÁQUINAS, URGENCIAS, FACHADAS, SALA DE ESPERA, JUNTAS DEL CUARTO DE RESIDENTES Y CRISTAL TEMPLADO DE BAÑO.**
- Unidad de Información: 172436 Centro de Costos:142902

2.- Datos generales del siniestro

- Fecha del siniestro: 7 DE SEPTIEMBRE 2017
- Causa del siniestro: **SISMO DE MAGNITUD 8.1**
- Relación de Bienes afectados: CRISTAL TEMPLADO FIJO DE BAÑO
- Importe estimado de los daños por siniestro: 400,000,00

Inmueble	\$ 400,000.00
Bienes de Consumo	\$ 0.00
Mobiliario y Equipos	\$ 0.00
Total	\$ 400,000.00



UMF. No. 74
TACAMBARO, MICH

- Descripción del siniestro: Siendo las 23:50 Hrs. del día jueves 7 de septiembre de 2017, hubo un sismo de magnitud 8.1, el cual afecto parte del inmueble de la U.M.F No.74, Generando grietas en paredes de distintintos servicios, así como también se quebró un cristal de un baño. No hubo personas lesionadas.

Responsable Delegacional

C. Jose Damian Chavez Ruiz
Jefe del Área de Bienes y Siniestros
Jose.chavezra@imss.gob.mx
Telefono (01443) 3 12 22 80

Responsable Unidad Afectada

DRA. LUZ MARIA DEL SOCORRO JUAREZ SANTIAGO
DIRECTOR DE MICROZONA
luz.juarezs@imss.gob.mx
CEL. 4433938428

Nombre, cargo, correo electrónico y teléfono de la persona que atenderá al despacho de ajustadores en posible visita de inspección de daños

C.P. Cesar Manuel Manriquez Solis
Titular de la Jefatura de Finanzas

Nombre y firma del Titular del Departamento Administrativo de Dirección Normativa o del Titular Delegacional de Servicios de Finanzas o del Titular del Departamento de Finanzas en UMAE o del Gerente de Finanzas en Centros Vacacionales, al que dependa la unidad o servicio afectado por el siniestro