

CÉDULA DE REPORTE DE SINIESTRO CON AFECTACIÓN AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

1.- Datos generales de la unidad institucional afectada por un siniestro

- Dirección Normativa, Delegación, UMAE o Centro Vacacional : **U.M.F. No. 80 Morelia**
- Dirección de la unidad afectada: **Av. Madero Poniente No. 1200, Col. Centro, CP. 58000**
- Servicio afectado: **Plafones del área de Diabetimss y piso del estacionamiento y muros de cantera en sala de espera, exterior (por estacionamiento) y 3 consultorios de Medicina Familiar**
- Unidad de Información: **172404** Centro de Costos: **142902**

2.- Datos generales del siniestro

- Fecha del siniestro: **19/09/2017**
- Causa del siniestro: **Sismo de 7.1°**
- Relación de Bienes afectados: **Plancha estacionamiento, Muro de cantera y grietas en plafón.**
- Importe estimado de los daños por siniestro: **180,000.00**

Inmueble	\$ 180,000.00
Bienes de Consumo	\$
Mobiliario y Equipos	\$
Total	\$ 180,000.00
- Descripción del siniestro: **Derivado del Sismo del día 19/09/2017 se dañó el piso (plancha) del estacionamiento, plafones del área de Diabetimss, así como se agrietó plafón y rampa de acceso vehicular.**

Responsable Delegacional C. Jose Damian Chavez Ruiz Jefe del Área de Bienes y Siniestros jose.chavezru@imss.gob.mx Teléfono (01443) 3 12 22 80		Responsable Unidad Afectada Dr. Sergio Martinez Jimenez Director de la Unidad sergio.martinezji@imss.gob.mx Teléfono (01443) 3 16 30 98
Nombre, cargo, correo electrónico y teléfono de la persona que atenderá al despacho de ajustadores en posible visita de inspección de daños		
C.P. Cesar Manuel Manriquez Solis Titular de la Jefatura de Finanzas		
Nombre y firma del Titular del Departamento Administrativo de Dirección Normativa o del Titular Delegacional de Servicios de Finanzas o del Titular del Departamento de Finanzas en UMAE o del Gerente de Finanzas en Centros Vacacionales, al que dependa la unidad o servicio afectado por el siniestro		