

## MINUTA DE INSPECCIÓN

**INICIO DE MINUTA:** En la Ciudad de Morelia Michoacán, siendo las **14:30 horas** de él **jueves 14 de septiembre del 2017**, reunidos en **UMF No.82**, Carretera Guadalajara Carápan s/n col Romero Torres Zamora Michoacán, c. p. 59720.

**MOTIVO DE LA MINUTA:** **Minuta de inspección para verificar los daños, ocasionados por SISMO** , donde se vio afectado el inmueble en albañilerías y acabados, **hechos ocurridos el día 07 de Septiembre del año en curso.**

Debido a la magnitud del sismo de 8.1 grados, se notan daños en albañilería y acabados.

**ACUERDOS:** Las partes de común acuerdo aceptan y se someten a los siguientes acuerdos:


1.- Se realizó el levantamiento físico de los daños de la **UMF No.82**, así como la toma de fotografías, donde el personal del despacho que suscribe, observó los siguientes daños:

### INMUEBLE

- Daños en barda perimetral inclinada

2.- Se le informa al personal administrativo así como delegacional, que deberá entregar los siguientes documentos para la integración de la reclamación, de acuerdo a sus procedimientos:

- Presupuesto de reparación con desglose de precios unitarios.
- Reporte fotográfico.
- Generadores de obra.
- Plano Estructural y Arquitectónico

Handwritten signature and initials in the bottom left corner of the page.


3.- Se hace del conocimiento al Jefe de Conservación, que deberán ser entregados los componentes, sustituidas para su reparación, referidos en los puntos anteriores, de lo contrario serán excluidos del presente siniestro.

Lo descrito en la presente minuta está sujeto a la aplicación de condiciones de contrato del seguro, así como a la revisión por parte de la compañía de seguros Banorte

Por medio de su Jefe de Conservación, se comprometen a entregar esta documentación, a más tardar en **15 días hábiles** por medio de sus procedimientos.

**CIERRE DE ACTA:**

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente minuta de inspección, siendo las **14:40 del día jueves 14 de Septiembre del 2017** firmando al calce las personas que participaron en ella.

<b>ING. JOSE RAMIRO RIVERA ALVAREZ</b> JEFE DE CONSERVACION DELEGACIONAL.	
<b>ING. ARMANDO ROJAS MIRANDA</b> SINIESTROS DE NIVEL CENTRAL.	
<b>JOSE DAMIAN CHÁVEZ RUIZ</b> JEFE DE SINIESTROS DELEGACIONAL.	
<b>ING. ANDREA MONSIVAIS VERAZA</b> ASESOR TÉCNICO DEL DESPACHO DE AJUSTES YORK.	

SEGURO: ASEGURADORA

ASEGURADO:

UBICACIÓN: Carretera Guadalupe

MUNICIPIO: Carapan Sin Cal. Romero Torco

ESTADO: Zamora Michoacan

TIPO DE SIN: C.P 59720

FILE MX:

NO. SIN:

FECHA SIN:



FECHA DE VISITA:

NIVEL INUN:

CEDULA DE REPORTE

DESCRIPCION DE DAÑOS

UMF No 82

(30x1.5) x 2.50 (75ml)

Barda Perimetral.

Ladada a toda la parte posterior.

YORK

SELLOS (nombre, firma y telefono)