

**Acta de Entrega-recepción del inmueble en el que se ejecutará la obra objeto del  
Contrato C7M0409**

**“Reparación de acabados en pisos, muros y plafones de varios servicios de la unidad,  
afectadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017, HGZ 5, Zacatepec”**

En la ciudad de **Zacatepec, Morelos**, siendo las **9:00** horas del día **08** de **Noviembre** de **2017**, se reunieron en el **Hospital General de Zona N° 5 de Zacatepec**, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, en los sucesivo “El Instituto”, El **C. Jose Antonio Rodriguez Hipolito**, en su carácter de Jefe de Conservación de Unidad, que se identifica con **credencial IFE** y por otra parte el **C. Hugo Eduardo García Islas**, en su carácter de **contratista** que se identifica con **credencial IFE**, con el propósito de formalizar, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, la puesta a disposición del inmueble en el que se ejecutarán los trabajos objeto del Contrato N° **C7M0409** por concepto de **“Reparación de acabados en pisos, muros y plafones de varios servicios de la unidad, afectadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017, HGZ 5, Zacatepec”**, de conformidad a los siguientes:

**HECHOS**

**PRIMERO.-** Mediante el procedimiento de adjudicación directa “El Instituto” por conducto del Departamento de Conservación y Servicios Generales y la empresa **TAG ECO SOLUTIONS S.A. de C.V.** celebraron el contrato de **Obra Pública N° C7M0409** con el objeto de realizar los trabajos de **“Reparación de acabados en pisos, muros y plafones de varios servicios de la unidad, afectadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017, HGZ 5, Zacatepec”**

**SEGUNDO.-** “El Instituto” pone a disposición de la Empresa **TAG ECO SOLUTIONS S.A. de C.V.**, las áreas del inmueble ubicado en **Av. Lázaro Cárdena S/N, Zacatepec, Morelos, C.P. 62780** en el cual se ejecutarán los trabajos objeto del Contrato de **“Reparación de acabados en pisos, muros y plafones de varios servicios de la unidad, afectadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017, HGZ 5, Zacatepec”**

**TERCERO.-** El inmueble donde se ejecutarán los trabajos es el **HGZ 5**.

**CUARTO.-** Inventario de las áreas del inmueble en el que se ejecutarán los trabajos: Se trata del área de consulta externa, consultorios consulta externa, área de gobierno, consultorios especialidades, rayos x, archivo, comedor, cocina, laboratorios, hospitalización.

**QUINTO.-** El Instituto hace entrega los documentos administrativos que a continuación se detallan: **Croquis de las áreas donde se ejecutaran los trabajos.**

**Acta de Entrega-recepción del inmueble en el que se ejecutará la obra objeto del  
Contrato C7M0409**

**“Reparación de acabados en pisos, muros y plafones de varios servicios de la unidad,  
afectadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017, HGZ 5, Zacatepec”**

**CIERRE DEL ACTA**

Una vez cumplido el propósito de la formalización de la presente acta, no habiendo otro asunto que tratar se cierra la misma a las **10:00** horas del día **08 de Noviembre de 2017**, firmando los asistentes de conformidad.

**POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**



**Jose Antonio Rodriguez Hipolito  
J.C.U. III HGZ 5**

**POR EL CONTRATISTA.**



**TAG EGO-SOLUTIONS S.A. de C.V.  
Hugo Eduardo García Islas**