


ESTATUS DE OBRAS DE RECONSTRUCCION

ACCESO PRINCIPAL, BARDA PERIMETRAL
CON CONTRAFUERTE Y TORREONES


ACCESO PRINCIPAL



Preparando áreas para proceder a pintar, Los colores que se aplicaran están avalados por el INAH


CENTRO VACACIONAL IMSS ATLIXCO-METEPEC

BARDA PERIMETRAL



Vista de barda perimetral en tramo terminado, se realizan limpiezas de la zona, y se continúan con trabajos en diferentes tramos.

TORREONES EXTERIORES



Se continúan con trabajos de colocación de piedra muros de los torreones oriente y poniente.