


**REPORTE FOTOGRÁFICO DE
AFECTACIONES POR SISMO DEL 19
DE SEPTIEMBRE DE 2017.**

CENTRO VACACIONAL IMSS ATLIXCO-METEPEC















Colapso de red hidráulica de abastecimiento