




REPORTE FOTOGRAFICO

INMUEBLE : H.G.Z No 15 TEHUACAN

NO DE IDENTIFICACION:

UBICACIÓN: AV LAS AMERICAS Y 18 PONIENTE 1800 SAN NICOLAS



DESCRIPCION: INTERIORES , TRABES Y RECUBRIMIENTO , TAMBIEN LOSA



DESCRIPCION: MURO QUE SE REPORTA COMO DAÑADO EN BARDAS




REPORTE FOTOGRAFICO


INMUEBLE : H.G.Z No 15 TEHUACAN

NO DE IDENTIFICACION:

UBICACIÓN: AV LAS AMERICAS Y 18 PONIENTE 1800 SAN NICOLAS



DESCRIPCION: INTERIORES Y FACHADAS



DESCRIPCION: ESTRUCTURAS SOLIDAS SIN AFECTACION