

CONSTRUCCIÓN SEGURA

REVISIÓN CUALITATIVA

El que suscribe: **HUGO FERNANDO DUEÑAS FOMPEROSA**

En su calidad de Perito Director Responsable de Obra con número de registro de PDRO **2811/08** Registro vigente desde **10 DE ENERO DE 2017** y hasta **31 DE DICIEMBRE DE 2017** del municipio de **PUEBLA**, Pue.

Se emite:

REVISIÓN CUALITATIVA DEL INMUEBLE PERTENECIENTE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACIÓN PUEBLA

U. M. F. #1 PUEBLA

UBICADA EN: **AVENIDA 11 SUR NO.1309 BARRIO DE SANTIAGO JARDINES DE SANTIAGO, C.P. 72580, EN EL ESTADO DE PUEBLA**

Toda vez que se ha realizado la revisión y el reporte de inspección física visual y que de acuerdo a mi leal saber y entender **NO PRESENTA DAÑO** al momento de la inspección que pueda poner en riesgo la integridad física de los usuarios derechohabientes y personal que labore o visite la Institución. Han sido revisadas las condiciones de estabilidad estructural de manera ocular y se emiten además como anexo al presente documento, recomendaciones pertinentes a tomar en consideración para evitar daños futuros.

SI puede ser ocupado el Inmueble ya que su condición de seguridad es **SEGURO SIN RIESGO**. Siempre y cuando se realicen las recomendaciones emitidas en la documentación anexa.

Director Responsable de Obra: **ING. HUGO FERNANDO DUEÑAS FOMPEROSA**

Cédula Profesional: **4857424**

Firma: _____

Fecha: **3 DE OCTUBRE DE 2017**
