

# CONSTRUCCIÓN SEGURA

## REVISIÓN CUALITATIVA

El que suscribe: **M. I. JOSÉ DE LA CRUZ SEBASTIÁN SERRANO VEGA**

En su calidad de Perito Director Responsable de Obra con número de registro de PDRO **2624/04** Registro vigente desde **10 DE FEBRERO DE 2017** y hasta **31 DE DICIEMBRE DE 2017** del municipio de **PUEBLA**, Pue.

Se emite:

### REVISIÓN CUALITATIVA DEL INMUEBLE PERTENECIENTE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACIÓN PUEBLA

#### UNIDAD MEDICA FAMILIAR NO.14

---

UBICADA EN: CALLE VICENTE GUERRERO NO.13, JUNTA AUX. IGNACIO ROMERO VARGAS,  
PUEBLA, PUE

---

Toda vez que se ha realizado la revisión y el reporte de inspección física visual y que de acuerdo a mi leal saber y entender **NO PRESENTA DAÑO** al momento de la inspección que pueda poner en riesgo la integridad física de los usuarios derechohabientes y personal que labore o visite la Institución. Han sido revisadas las condiciones de estabilidad estructural de manera ocular y se emiten además como anexo al presente documento, recomendaciones pertinentes a tomar en consideración para evitar daños futuros.

**SI** puede ser ocupado el Inmueble ya que su condición de seguridad es **SEGURO SIN RIESGO**. Siempre y cuando se realicen las recomendaciones emitidas en la documentación anexa.

Director Responsable de Obra: **M. I. JOSÉ DE LA CRUZ SEBASTIÁN SERRANO VEGA**

Cédula Profesional: **3160640**

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: **3 DE OCTUBRE DE 2017**