

# CONSTRUCCIÓN SEGURA

## REVISIÓN CUALITATIVA

El que suscribe: **ING. RICARDO ALBERTO OLEA AYALA**

En su calidad de Perito Director Responsable de Obra con número de registro de PDRO **2452/02** Registro vigente desde **26 DE ENERO DE 2017** y hasta **31 DE DICIEMBRE DE 2017** del municipio de **PUEBLA**, Pue.

Se emite:

### REVISIÓN CUALITATIVA DEL INMUEBLE PERTENECIENTE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACIÓN PUEBLA

**U.M.F. NO. 22 TEZIUTLAN, PUE.**

---

UBICADA EN: **CALLE FRESNILLO ESQ. CALLEJON JOVITO DE LA CALLEJA NO. 20  
FRCC. EL FRESNILLO C.P. 73960.**

---

Toda vez que se ha realizado la revisión y el reporte de inspección física visual y que de acuerdo a mi leal saber y entender **NO PRESENTA DAÑO ESTRUCTURAL** al momento de la inspección que pueda poner en riesgo la integridad física de los usuarios derechohabientes y personal que labore o visite la Institución. Han sido revisadas las condiciones de estabilidad estructural de manera ocular y se emiten además como anexo al presente documento, recomendaciones pertinentes a tomar en consideración para evitar daños futuros.

**SI** puede ser ocupado el Inmueble ya que su condición de seguridad es **SEGURO SIN RIESGO**. Siempre y cuando se realicen las recomendaciones emitidas en la documentación anexa.

Director Responsable de Obra: **ING. RICARDO ALBERTO OLEA AYALA**

Cédula Profesional: **3222925**

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: **3 DE OCTUBRE DE 2017**

---