

CONSTRUCCIÓN SEGURA

REVISIÓN CUALITATIVA

El que suscribe: **M. I. JOSÉ DE LA CRUZ SEBASTIÁN SERRANO VEGA**

En su calidad de Perito Director Responsable de Obra con número de registro de PDRO **2624/04**
Registro vigente desde **10 DE FEBRERO DE 2017** y hasta **31 DE DICIEMBRE DE 2017** del
municipio de **PUEBLA, Pue.**

Se emite:

REVISIÓN CUALITATIVA DEL INMUEBLE PERTENECIENTE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACIÓN PUEBLA

“U.M.F. No. 26 ATENCINGO”

UBICADA EN: **CALLE RUBEN JARAMILLO No.1 COLONIA ATENCINGO CON C.P.
74583 CHIETLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.**

Una vez que se ha realizado la revisión y el reporte de inspección física visual, que de acuerdo a mi leal saber y entender **NO PRESENTA DAÑO** al momento de la inspección que pueda poner en riesgo la integridad física de los usuarios derechohabientes y personal que labore o visite la Institución. Han sido revisadas las condiciones de estabilidad estructural de manera ocular y se emiten además como anexo al presente documento, recomendaciones pertinentes a tomar en consideración para evitar daños futuros.

SI puede ser ocupado el Inmueble ya que su condición de seguridad es **SEGURO SIN RIESGO. SE DEBERAN** realizar las recomendaciones emitidas en la documentación anexa.

Director Responsable de Obra: **M. I. JOSÉ DE LA CRUZ SEBASTIÁN SERRANO VEGA**

Cédula Profesional: **3160640**

Firma: _____

Fecha: **3 DE OCTUBRE DE 2017**
