

CONSTRUCCIÓN SEGURA

DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

El que suscribe: ING CELERINO ALBERTO LOPEZ MEJIA

En su calidad de Perito Director Responsable de Obra con número de registro de PDRO _____
Registro vigente desde _08/03/2017 y hasta _08/03/2018 del municipio de
_TILAPA PUEBLA

Se emite:

DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE PERTENECIENTE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACIÓN PUEBLA

UMF 29 TILAPA

UBICADA EN: KILOMETRO 62 TEHUACAN – TEOTITLAN TILAPA

Toda vez que se ha realizado la revisión y el reporte de inspección física visual y que de acuerdo a mi leal saber y entender NO PRESENTA DAÑO ESTRUCTURAL al momento de la inspección, que pueda poner en riesgo la integridad física de los usuarios derecho habientes y personal que labore o visite la Institución. Han sido revisadas las condiciones de estabilidad estructural de manera ocular y se emiten además como anexo al presente documento, recomendaciones pertinentes a tomar en consideración para evitar daños futuros.

Si se presenta otro evento perturbador queda sin efecto el presente.

Si puede ser ocupado el Inmueble ya que su condición de seguridad es SEGURO, SIN RIESGO. Siempre y cuando se realicen las recomendaciones emitidas en la documentación anexa.

Director Responsable de Obra:

ING. CELERINO ALBERTO LOPEZ MEJIA

Cédula Profesional:

2493335

Firma:

Fecha: 03/10/2017