

CONSTRUCCIÓN SEGURA

REVISIÓN CUALITATIVA

El que suscribe: **ING. JOSÉ LUIS AMEZCUA Y ORTEGA**

En su calidad de Perito Director Responsable de Obra con número de registro de PDRO **191/71** Registro vigente desde **9 DE MARZO DE 2017** y hasta **31 DE DICIEMBRE DE 2017** del municipio de **PUEBLA**, Pue.

Se emite:

REVISIÓN CUALITATIVA DEL INMUEBLE PERTENECIENTE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACIÓN PUEBLA

“U.M.F. No. 31 CHIETLA”,

UBICADA EN: **UBICADO EN CALLE VICTORIA No.40 COLONIA CENTRO CON C.P. 74580 CHIETLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.**

Una vez que se ha realizado la revisión y el reporte de inspección física visual, que de acuerdo a mi leal saber y entender **NO PRESENTA DAÑO** al momento de la inspección que pueda poner en riesgo la integridad física de los usuarios derechohabientes y personal que labore o visite la Institución. Han sido revisadas las condiciones de estabilidad estructural de manera ocular y se emiten además como anexo al presente documento, recomendaciones pertinentes a tomar en consideración para evitar daños futuros.

SI puede ser ocupado el Inmueble ya que su condición de seguridad es **SEGURO SIN RIESGO. SE DEBERAN** realizar las recomendaciones emitidas en la documentación anexa.

Director Responsable de Obra: **ING. JOSÉ LUIS AMEZCUA Y ORTEGA**

Cédula Profesional: **158800**

Firma: _____

Fecha: **3 DE OCTUBRE DE 2017**
