

CONSTRUCCIÓN SEGURA

REVISIÓN CUALITATIVA

El que suscribe: **ING. RICARDO ALBERTO OLEA AYALA**

En su calidad de Perito Director Responsable de Obra con número de registro de PDRO **2452/02** Registro vigente desde **26 DE ENERO DE 2017** y hasta **31 DE DICIEMBRE DE 2017** del municipio de **PUEBLA**, Pue.

Se emite:

REVISIÓN CUALITATIVA DEL INMUEBLE PERTENECIENTE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACIÓN PUEBLA

UMF 40 ORIENTAL

Ubicado en: **UBICADO EN 23 PONIENTE 302, ORIENTAL, EN EL ESTADO DE PUEBLA.**

Toda vez que se ha realizado la revisión y el reporte de inspección física visual y que de acuerdo a mi leal saber y entender **NO PRESENTA DAÑO** al momento de la inspección que pueda poner en riesgo la integridad física de los usuarios derechohabientes y personal que labore o visite la Institución. Han sido revisadas las condiciones de estabilidad estructural de manera ocular y se emiten además como anexo al presente documento, recomendaciones pertinentes a tomar en consideración para evitar daños futuros.

SI puede ser ocupado el inmueble ya que su condición de seguridad es **SEGURO SIN RIESGO**. Siempre y cuando se realicen las recomendaciones emitidas en la documentación anexa.

Director Responsable de Obra:

ING. RICARDO ALBERTO OLEA AYALA

Cédula Profesional:

3222925

Firma:

Fecha:

3 DE OCTUBRE DE 2017
