

# CONSTRUCCIÓN SEGURA

## REVISIÓN CUALITATIVA

El que suscribe: **ING. BARBARA ESTHER GONZÁLEZ LÓPEZ**

En su calidad de Perito Director Responsable de Obra con número de registro de PDRO **2922/11** Registro vigente desde **2 DE MAYO DE 2017** y hasta **31 DE DICIEMBRE DE 2017** del municipio de **PUEBLA**, Pue.

Se emite:

### REVISIÓN CUALITATIVA DEL INMUEBLE PERTENECIENTE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACIÓN PUEBLA

**“U.M.F. No. 50 ACATLAN DE OSORIO”**

---

UBICADA EN: **UBICADO EN CALLE GENERAL JOAQUIN OSORIO No.28 BARRIO DE LA PALMA CON C.P. 74940 ACATLAN DE OSORIO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.**

---

Una vez que se ha realizado la revisión y el reporte de inspección física visual, que de acuerdo a mi leal saber y entender **NO PRESENTA DAÑO** al momento de la inspección, que pueda poner en riesgo la integridad física de los usuarios derechohabientes y personal que labore o visite la Institución. Han sido revisadas las condiciones de estabilidad estructural de manera ocular y se emiten además como anexo al presente documento, recomendaciones pertinentes a tomar en consideración para evitar daños futuros.

SI puede ser ocupado el Inmueble ya que su condición de seguridad es **SEGURO SIN RIESGO**. SE DEBERAN realizar las recomendaciones emitidas en la documentación anexa.

Director Responsable de Obra: **ING. BARBARA ESTHER GONZÁLEZ LÓPEZ**

Cédula Profesional: **4119133**

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: **3 DE OCTUBRE DE 2017**