

CONSTRUCCIÓN SEGURA

REVISIÓN CUALITATIVA

El que suscribe: **ING. RICARDO ALBERTO OLEA AYALA**

En su calidad de Perito Director Responsable de Obra con número de registro de PDRO **2452/02** Registro vigente desde **26 DE ENERO DE 2017** y hasta **31 DE DICIEMBRE DE 2017** del municipio de **PUEBLA**, Pue.

Se emite:

REVISIÓN CUALITATIVA DEL INMUEBLE PERTENECIENTE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACIÓN PUEBLA

UNIDAD MEDICA FAMILIAR No. 57 PUEBLA

UBICADA EN: **AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ S/N COLONIA LA MARGARITA.**
BULEVARD VICENTE SUAREZ.

Toda vez que se ha realizado la revisión y el reporte de inspección física visual y que de acuerdo a mi leal saber y entender **NO PRESENTA DAÑO** al momento de la inspección, que pueda poner en riesgo la integridad física de los usuarios derechohabientes y personal que labore o visite la Institución. Han sido revisadas las condiciones de estabilidad estructural de manera ocular y se emiten además como anexo al presente documento, recomendaciones pertinentes a tomar en consideración para evitar daños futuros.

SI puede ser ocupado el Inmueble ya que su condición de seguridad es **SEGURO SIN RIESGO**. **Siempre y cuando se realicen las recomendaciones** emitidas en la documentación anexa.

Director Responsable de Obra: **ING. RICARDO ALBERTO OLEA AYALA**

Cédula Profesional: **3222925**

Firma: _____

Fecha: **4 DE OCTUBRE DE 2017**
