

CONSTRUCCIÓN SEGURA

REVISIÓN CUALITATIVA

El que suscribe: **ING. JOSÉ LUIS AMEZCUA Y ORTEGA**

En su calidad de Perito Director Responsable de Obra con número de registro de PDRO **191/71** Registro vigente desde **9 DE MARZO DE 2017** y hasta **31 DE DICIEMBRE DE 2017** del municipio de **PUEBLA**, Pue.

Se emite:

REVISIÓN CUALITATIVA DEL INMUEBLE PERTENECIENTE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACIÓN PUEBLA

UMF 8 MAYORAZGO

Ubicado en: **AV. DEL TRABAJO Y FRANCISCO JAVIER MINA, COLONIA MAYORAZGO, C.P. 72450, PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA**

Toda vez que se ha realizado la revisión y el reporte de inspección física visual y que de acuerdo a mi leal saber y entender **NO PRESENTA DAÑO** al momento de la inspección que pueda poner en riesgo la integridad física de los usuarios derechohabientes y personal que labore o visite la Institución. Han sido revisadas las condiciones de estabilidad estructural de manera ocular y se emiten además como anexo al presente documento, recomendaciones pertinentes a tomar en consideración para evitar daños futuros.

SI puede ser ocupado el Inmueble ya que su condición de seguridad es **SEGURO SIN RIESGO**. Siempre y cuando se realicen las recomendaciones emitidas en la documentación anexa.

Director Responsable de Obra: **ING. JOSÉ LUIS AMEZCUA Y ORTEGA**

Cédula Profesional: **158800**

Firma: _____

Fecha: **3 DE OCTUBRE DE 2017**