

## MINUTA DE INSPECCIÓN DAÑOS POR SISMO

INICIO DE MINUTA:

En Cárdenas Tabasco , Municipio del Estado de Tabasco, siendo las **12:20 horas** del día **Viernes 22 de Septiembre del año 2017**, reunidos en la Sala de Juntas de la Subdelegación Cárdenas , ubicada en: Sánchez Magallanes # 206, Colonia Centro Cárdenas Tabasco , C.P.86500 Cárdenas Tabasco.

MOTIVO DE LA MINUTA:

**MINUTA DE INSPECCIÓN PARA VERIFICAR LOS DAÑOS A MUROS, PLAFONES PISOS, Y EQUIPO DE CÓMPUTO , OCASIONADOS POR EL SISMO, HECHOS OCURRIDO EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.**

Una vez reunidos; Personal Delegacional de Finanzas, Personal de Conservación, Personal Administrativo y Personal del despacho de Ajustadores York, este último designado por Seguros Banorte. Se realizó un acuerdo mutuo, donde se procederá a la entrega correspondiente de documentación por parte del asegurado.

Se reportan los siguientes daños a contenidos:

- Fisuras y grietas en 1° grado en Muros
- Fisuras y grietas en 1° en losetas cerámicas
- Fisuras y grietas en 1° grado en losas
- Daños en equipo de computo

1.- Se le informa al personal de la Subdelegación Cárdenas , que deberá entregar los siguientes documentos para la integración de la reclamación, de acuerdo a sus procedimientos:

- Presupuestos de reparación o sustitución (según sea el caso), de los equipos debidamente detallados y valorizados, con cada una de sus partes y/o componentes a sustituir (mínimo 2).
- Fotografías tomadas al momento del siniestro.
- Cualquier otro documento que soporte la presente reclamación.
- Se solicita la entrega formal de los documentos a través de los procedimientos institucionales.

Por medio de su Jefe de Conservación, se comprometen a entregar esta documentación, a más tardar en 15 días hábiles.

Lo descrito en la presente minuta está sujeto a la aplicación de condiciones de contrato del seguro, así como a la revisión por parte de la compañía de seguros Banorte.

## MINUTA DE INSPECCIÓN DAÑOS POR SISMO

CIERRE DE ACTA:

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente minuta de inspección, siendo las **2:05 hrs** del **viernes 22 de septiembre del 2017**, firmando al alcance las personas que participaron en ella.

<b>ING. SERGIO RAÚL ZURITA VALENCIA</b> JEFE DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD	
<b>LIC. ALEJANDRO OSVALDO MORALES BARRERA</b> N47 JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD Y BIENES	
<b>LIC. ALGIMIRO GÁLMICHE ZAPATA</b> N39 JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD Y BIENES	
<b>LIC. ELICEO IZQUIERDO GONZÁLEZ</b> ENCARGADO DE OFICINA DE AUDITORÍA A PATRONES SUBDELEGACIÓN CÁRDENAS	
<b>ING. ENRÍQUEZ SOTELO DAVID</b> AJUSTADOR DEL DESPACHO, YORK MEXICO S. DE R.L DE C.V	