

## MINUTA DE INSPECCIÓN DAÑOS POR SISMO DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017

**INICIO DE MINUTA:** En el Estado de Tabasco, siendo las **09:00 horas** del día **jueves 21 de Septiembre del año 2017**, reunidos en la oficina de la Subdelegación ubicada en **Av. Cesar Sandino No. 102 Col. Primera de Mayo, Centro de la ciudad de Villahermosa, Tabasco.**

**MOTIVO DE LA MINUTA:** **MINUTA DE INSPECCIÓN PARA VERIFICAR LOS DAÑOS A OBRA CIVIL, OCASIONADOS POR SISMO, HECHOS OCURRIDOS EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.**

Una vez reunidos; Personal Delegacional de Finanzas, Personal de Conservación y Personal del despacho de Ajustadores York, designado por Seguros Banorte. Se realizó un acuerdo mutuo, donde se procederá a la entrega correspondiente de documentación por parte del asegurado.

Se reportan los siguientes daños a contenidos:

- Fisuras en muros y columnas
- Zoclo despegado
- Fisuras en juntas muros-columnas
- Desprendimiento de losetas
- Vidrios rotos
- Plafón roto y humedad existente
- Fisura en descanso de escalera de granito en auditorio
- Pintura y remoción

Nota 1: No hay subrogación de servicios ni suspensión de actividades a causa del sismo.

Nota 2: Cumpliendo con la normatividad IMSS, los recubrimientos afectados se considerarán como áreas completas de acabados evitando parches o muros parciales (pasta, pintura, loseta, etc.).

Nota 3: Las áreas afectadas y volumetría de los daños se encuentran descritas a detalle en el Anexo 1 (Levantamiento del despacho York).

Nota 4: Los elementos estructurales afectados serán revisados por un perito especialista de la Cia. De Seguros.

1.- Se le informa al personal de la **Subdelegación Villahermosa**, que deberá entregar los siguientes documentos para la integración de la reclamación, de acuerdo a sus procedimientos:

- Fotografías tomadas al momento del siniestro.
- Cualquier otro documento que soporte la presente reclamación.
- Presupuesto de reparación de obra civil.
- Generadores de obra.
- Listado de precios unitarios.
- Se solicita la entrega formal de los documentos a través de los procedimientos institucionales.




Por medio de su Jefe de Conservación, se comprometen a entregar esta documentación, a más tardar en 15 días hábiles.

Lo descrito en la presente minuta está sujeto a la aplicación de condiciones de contrato del seguro, así como a la revisión por parte de la compañía de seguros Banorte.

# MINUTA DE INSPECCIÓN DAÑOS POR SISMO DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CIERRE DE ACTA:

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente minuta de inspección, siendo las **10:00 hrs.** del día **Jueves 21 de Septiembre del 2017**, firmando al calce las personas que participaron en ella.

<p><b>ING. JOSE DALAIAS ROSIQUE MARIIN</b> JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD</p>	
<p><b>LIC. ATILANO DEL CARMEN AGUILAR GUTIERREZ</b> N41 RESPONSABLE DE SINIESTROS</p>	
<p><b>LIC. GUADALUPE TOACHE LEON</b> TITULAR DE LA SUBDELEGACION VILLAHERMOSA</p>	
<p><b>ING. OSCAR DANIEL JUAREZ MONTOYA</b> AJUSTADOR DEL DESPACHO, YORK MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.</p>	