

## MINUTA DE INSPECCIÓN DAÑOS POR SISMO

**INICIO DE MINUTA:**

En Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las **1:00 horas** del día **Jueves 21 de Septiembre del año 2017**, reunidos en las Oficinas del Área de Subministro y Control de Abasto del Almacén Delegacional ubicado en: Avenida Paseo Usumacinta n° 119, Colonia 1° de Mayo, C.P.86190 Villahermosa Tabasco.

**MOTIVO DE LA MINUTA:**

**MINUTA DE INSPECCIÓN PARA VERIFICAR LOS DAÑOS A MUROS, PLAFONES, PISOS EQUIPOS ELECTRONICOS Y MEDICAMENTOS, OCASIONADOS POR EL SISMO, HECHOS OCURRIDO EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.**


Una vez reunidos; Personal Delegacional de Finanzas, Personal de Conservación, Personal Administrativo y Personal del despacho de Ajustadores York, este último designado por Seguros Banorte. Se realizó un acuerdo mutuo, donde se procederá a la entrega correspondiente de documentación por parte del asegurado.

Se reportan los siguientes daños a contenidos:

- Fisuras y grietas en 1° y 2° grado en Muros y plafones
- Fisuras y grietas en 1° en losetas cerámicas
- Perdidas de medicamentos y materiales de curación
- Filtración de agua pluvial y escurrimiento en domos del almacén principal debido a daños en drenajes y bajantes de aguas pluviales y asolvamiento.
- Daño a equipos de cómputo en almacén general (Impresoras)
- Daño a equipo electrónico (cargador de batería) por variación de voltaje.
- Daño a gabinete de control electrónico de equipo contra incendios debido a variaciones de voltaje

1.- Se le informa al personal del Almacén General, que deberá entregar los siguientes documentos para la integración de la reclamación, de acuerdo a sus procedimientos:

- Presupuestos de reparación o sustitución (según sea el caso), de los equipos debidamente detallados y valorizados, con cada una de sus partes y/o componentes a sustituir (mínimo 2).
- Bitácoras de mantenimiento de los equipos que resultaron afectados.
- Bitácoras de operación de los equipos dañados.
- Fotografías tomadas al momento del siniestro.
- Cualquier otro documento que soporte la presente reclamación.
- Se solicita la entrega formal de los documentos a través de los procedimientos institucionales.







## MINUTA DE INSPECCIÓN DAÑOS POR SISMO

Por medio de su Jefe de Conservación, se comprometen a entregar esta documentación, a más tardar en 15 días naturales.

Lo descrito en la presente minuta está sujeto a la aplicación de condiciones de contrato del seguro, así como a la revisión por parte de la compañía de seguros Banorte.

**CIERRE DE ACTA:**

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente minuta de inspección, siendo las **4:30 hrS** del **jueves 21 día del 2017**, firmando al calce las personas que participaron en ella.

<b>ING. JOSÉ DALAIAS ROSIQUE MARIN</b> JEFE DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD 4	
<b>LIC. ALEJANDRO OSVALDO MORALES BARRERA</b> N47 JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD Y BIENES	
<b>ARQ. PABLO NAVARRO DE LA CRUZ</b> ASESOR DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES	
<b>LIC. ALGIMIRO GALMICHE ZAPATA</b> N39 JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD Y BIENES	
<b>ING. ENRÍQUEZ SOTELO DAVID</b> AJUSTADOR DEL DESPACHO, YORK MEXICO S. DE R.L DE C.V	