

MINUTA DE INSPECCIÓN DAÑOS POR SISMO DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017

INICIO DE MINUTA:

En el Estado de Tabasco, siendo las **17:30 horas** del día **jueves 21 de Septiembre del año 2017**, reunidos en la oficina de administración de la **Guardería Ordinaria 001 IMSS** con domicilio en **Calle Ceiba s/n, en la Colonia 1ro de Mayo, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco.**

MOTIVO DE LA MINUTA:

MINUTA DE INSPECCIÓN PARA VERIFICAR LOS DAÑOS A OBRA CIVIL, OCASIONADOS POR SISMO, HECHOS OCURRIDOS EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.

Una vez reunidos; Personal Delegacional de Finanzas, Personal de Conservación y Personal del despacho de Ajustadores York, designado por Seguros Banorte. Se realizó un acuerdo mutuo, donde se procederá a la entrega correspondiente de documentación por parte del asegurado.

Se reportan los siguientes daños a contenidos:

- Fisuras en muros, pretil (faldón) y columnas
- Fisuras en unión (apoyo) columna - faldón
- Loseta fisurada o despegada
- Fisuras en barda perimetral
- Fisuras en faldón de concreto
- Hundimiento en escaleras
- Hundimiento en piso de adoquin
- Pintura y remoción

Nota 1: No hay subrogación de servicios ni suspensión de actividades a causa del sismo.

Nota 2: Cumpliendo con la normatividad IMSS, los recubrimientos afectados se considerarán como áreas completas de acabados evitando parches o muros parciales (pasta, pintura, loseta, etc.).

Nota 3: Las áreas afectadas y volumetría de los daños se encuentran descritas a detalle en el Anexo 1 (Levantamiento del despacho York).

Nota 4: Las estructuras afectadas serán revisadas por un perito especialista de la Cia. De Seguros.

1.- Se le informa al personal de la **Guardería Ordinaria 001 IMSS**, que deberá entregar los siguientes documentos para la integración de la reclamación, de acuerdo a sus procedimientos:

- Se solicita la entrega formal de los documentos a través de los procedimientos institucionales.
 - Presupuesto de reparación de obra civil.
 - Generadores de obra.
 - Listado de precios unitarios.
- Se solicita la entrega formal de los documentos a través de los procedimientos institucionales.

Por medio de su Jefe de Conservación, se comprometen a entregar esta documentación, a más tardar en 15 días hábiles.




Lo descrito en la presente minuta está sujeto a la aplicación de condiciones de contrato del seguro, así como a la revisión por parte de la compañía de seguros Banorte.

Fabricia E. Hdez. Ross

MINUTA DE INSPECCIÓN DAÑOS POR SISMO DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CIERRE DE ACTA:

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente minuta de inspección, siendo las **18:00 hrs.** del día **Jueves 21 de Septiembre del 2017**, firmando al calce las personas que participaron en ella.

<p>ING. JOSE DALAIAS ROSIQUE MARIN JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD</p>	
<p>LIC. ATILANO DEL CARMEN AGUILAR GUTIERREZ N41 RESPONSABLE DE SINIESTROS</p>	
<p>LIC. PATRICIA EUGENIA HERNANDEZ ROSS JEFE DEPARTAMENTO DE GUARDERIA</p>	<p>Patricia Hernandez-Ross.</p> 
<p>ING. OSCAR DANIEL JUAREZ MONTOYA AJUSTADOR DEL DESPACHO, YORK MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.</p>	