

MINUTA DE INSPECCIÓN DAÑOS POR SISMO

INICIO DE MINUTA:

En Cárdenas, Municipio del Estado de Tabasco, siendo las **16:30 horas** del día **Viernes 22 de Septiembre del año 2017**, reunidos en la Oficina de Residencia de Conservación del Hospital General Zona 2 , ubicada en: Francisco Trujillo Gurria S/N, Colonia Pueblo Nuevo , C.P.86500 Cárdenas Tabasco.

MOTIVO DE LA MINUTA:

MINUTA DE INSPECCIÓN PARA VERIFICAR LOS DAÑOS A MUROS, PLAFONES, PISOS, EQUIPO MEDICO Y ELECTROMECHANICO, OCASIONADOS POR EL SISMO, HECHOS OCURRIDO EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.

Una vez reunidos; Personal Delegacional de Finanzas, Personal de Conservación, Personal Administrativo y Personal del despacho de Ajustadores York, este último designado por Seguros Banorte. Se realizó un acuerdo mutuo, donde se procederá a la entrega correspondiente de documentación por parte del asegurado.

Se reportan los siguientes daños a contenidos:

- Fisuras y grietas en 1° Y 2° grado en Muros
- Fisuras y grietas en 1° en losetas cerámicas
- Fisuras y grietas en 1° plafones
- Fisuras y grietas en 1° en firmes de Concreto
- Daños en equipo Medico
- Daños en equipo Electromecánico
- Fisuras en Cristales
- Daños en instalación Hidráulica (Tuberías)

1.- Se le informa al personal del Hospital General de Zona 2, que deberá entregar los siguientes documentos para la integración de la reclamación, de acuerdo a sus procedimientos:

- Presupuestos de reparación o sustitución (según sea el caso), de los equipos debidamente detallados y valorizados, con cada una de sus partes y/o componentes a sustituir (mínimo 2).
- Bitácoras de mantenimiento de los equipos que resultaron afectados.
- Bitácoras de operación de los equipos dañados
- Fotografías tomadas al momento del siniestro.
- Cualquier otro documento que soporte la presente reclamación.
- Se solicita la entrega formal de los documentos a través de los procedimientos institucionales.






MINUTA DE INSPECCIÓN DAÑOS POR SISMO

Por medio de su Jefe de Conservación, se comprometen a entregar esta documentación, a más tardar en 15 días hábiles.

Lo descrito en la presente minuta está sujeto a la aplicación de condiciones de contrato del seguro, así como a la revisión por parte de la compañía de seguros Banorte.

CIERRE DE ACTA:

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente minuta de inspección, siendo las **21:00 hrs** del **viernes 22 de septiembre del 2017**, firmando al alcance las personas que participaron en ella.

ING. GABRIEL JESUS JIMENEZ LAZARO JEFE DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD	
LIC. ALEJANDRO OSVALDO MORALES BARRERA N47 JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD Y BIENES	
LIC. ALGIMIRO GÁLMICHE ZAPATA N39 JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD Y BIENES	
DR. CARLOS ALBERTO MEJIA PICASSO SUBDIRECTOR MEDICO	
ING. JOSE DE JESUS DAVILA HERNANDEZ APOYO TECNICO DELEGACIONAL	
ING. ENRÍQUEZ SOTELO DAVID AJUSTADOR DEL DESPACHO, YORK MEXICO S. DE R.L DE C.V	