

MINUTA DE INSPECCIÓN DAÑOS POR SISMO DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017

INICIO DE MINUTA: En Tenosique Tabasco, siendo las **11:00 horas** del día **viernes 22 de Septiembre del año 2017**, reunidos en la oficina de Conservación del **Hospital General de Subzona No. 4** con domicilio en **Calle 20 s/n, Colonia Estación Nueva, Tenosique, Tabasco.**

MOTIVO DE LA MINUTA: **MINUTA DE INSPECCIÓN PARA VERIFICAR LOS DAÑOS A OBRA CIVIL, OCASIONADOS POR SISMO, HECHOS OCURRIDOS EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.**

Una vez reunidos; Personal Delegacional de Finanzas, Personal de Conservación, Jefa de personal de enfermería y Personal del despacho de Ajustadores York, designado por Seguros Banorte. Se realizó un acuerdo mutuo, donde se procederá a la entrega correspondiente de documentación por parte del asegurado.

Se reportan los siguientes daños a contenidos a la unidad:

- Fisuras en muros, y plafón
- Tubería de drenaje sanitario de salida azolvado
- Piezas de loseta despegada
- Pintura y remoción

Nota 1: No hay subrogación de servicios ni suspensión de actividades a causa del sismo.

Nota 2: Cumpliendo con la normatividad IMSS, los recubrimientos afectados se considerarán como áreas completas de acabados evitando parches o muros parciales (pasta, pintura, loseta, etc.).

Nota 3: Las áreas afectadas y volumetría de los daños se encuentran descritas a detalle en el Anexo 1 (Levantamiento del despacho York).

1.- Se le informa al personal del **Hospital General de Subzona No. 4**, que deberá entregar los siguientes documentos para la integración de la reclamación, de acuerdo a sus procedimientos:

- Fotografías tomadas al momento del siniestro.
 - Cualquier otro documento que soporte la presente reclamación.
 - Presupuesto de reparación de obra civil.
 - Generadores de obra.
 - Listado de precios unitarios.
- Se solicita la entrega formal de los documentos a través de los procedimientos institucionales.

Por medio de su Jefe de Conservación, se comprometen a entregar esta documentación, a más tardar en 15 días hábiles.


Lo descrito en la presente minuta está sujeto a la aplicación de condiciones de contrato del seguro, así como a la revisión por parte de la compañía de seguros Banorte.



MINUTA DE INSPECCIÓN DAÑOS POR SISMO DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CIERRE DE ACTA:

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente minuta de inspección, siendo las **11:30 hrs.** del día **Viernes 22 de Septiembre del 2017**, firmando al calce las personas que participaron en ella.

ING. MARCO ANTONIO AGUILAR MALDONADO JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD	
LIC. ATILANO DEL CARMEN AGUILAR GUTIERREZ N41 RESPONSABLE DE SINIESTROS	
LIC. CARMEN ILEANA VAZQUEZ GARCIA JEFE DE PERSONAL DE ENFERMERIA	
ING. OSCAR DANIEL JUAREZ MONTOYA AJUSTADOR DEL DESPACHO, YORK MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	

