


MINUTA DE INSPECCIÓN DAÑOS POR SISMO DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017

INICIO DE MINUTA:

En Cárdenas Tabasco, siendo las **10:00 horas** del día **sábado 23 de Septiembre del año 2017**, reunidos en la oficina de Administración de la **Unidad de Medicina Familiar No. 8** con domicilio en: **Entre calle 4 y 5 Poblado C16 ,Emiliano Zapata , Cárdenas, Tabasco.**

MOTIVO DE LA MINUTA:

MINUTA DE INSPECCIÓN PARA VERIFICAR LOS DAÑOS A OBRA CIVIL, OCASIONADOS POR SISMO, HECHOS OCURRIDOS EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.



Una vez reunidos; Personal Delegacional de Finanzas, Personal de Conservación, Personal de administración y Personal del despacho de Ajustadores York, designado por Seguros Banorte. Se realizó un acuerdo mutuo, donde se procederá a la entrega correspondiente de documentación por parte del asegurado.


Se reportan los siguientes daños a contenidos a la unidad:

- Fisuras en muros
- Fractura en muro perimetral
- Piezas de loseta fisurada
- Vidrios rotos
- Humedad en plafones
- Pintura y remoción

Nota 1: No hay subrogación de servicios ni suspensión de actividades a causa del sismo.

Nota 2: Cumpliendo con la normatividad IMSS, los recubrimientos afectados se considerarán como áreas completas de acabados evitando parches o muros parciales (pasta, pintura, loseta, etc.).

Nota 3: Las áreas afectadas y volumetría de los daños se encuentran descritas a detalle en el Anexo 1 (Levantamiento del despacho York).



1.- Se le informa al personal de la **Unidad de Medicina Familiar No. 8**, que deberá entregar los siguientes documentos para la integración de la reclamación, de acuerdo a sus procedimientos:

- Fotografías tomadas al momento del siniestro.
 - Cualquier otro documento que soporte la presente reclamación.
 - Presupuesto de reparación de obra civil.
 - Generadores de obra.
 - Listado de precios unitarios.
- Se solicita la entrega formal de los documentos a través de los procedimientos institucionales.

Por medio de su Jefe de Conservación, se comprometen a entregar esta documentación, a más tardar en 15 días hábiles.




Lo descrito en la presente minuta está sujeto a la aplicación de condiciones de contrato del seguro, así como a la revisión por parte de la compañía de seguros Banorte.

MINUTA DE INSPECCIÓN DAÑOS POR SISMO DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017



CIERRE DE ACTA:

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente minuta de inspección, siendo las **11:00 hrs.** del día **Sábado 23 de Septiembre del 2017**, firmando al calce las personas que participaron en ella.

ING. SERGIO RAUL ZURITA VALENCIA JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD	
C.P. ALEJANDRO OSVALDO MORALES BARRERA JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD Y BIENES	
LIC. ATILANO DEL CARMEN AGUILAR GUTIERREZ N41 RESPONSABLE DE SINIESTROS	
ING. ARQ. ENRIQUEZ SOTELO DAVID AJUSTADOR DEL DESPACHO, YORK MEXICO, S. DE R.L. DE C.V	