

## MINUTA DE INSPECCIÓN DAÑOS POR SISMO DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017

**INICIO DE MINUTA:** En Jonuta Tabasco, siendo las **16:30 horas** del día **viernes 22 de Septiembre del año 2017**, reunidos en la oficina de Administración de la **Unidad Médica Familiar No. 30** con domicilio en **Calle Agarista, Esq. con Samuel Evia, Colonia Centro, Jonuta, Tabasco.**

**MOTIVO DE LA MINUTA:** **MINUTA DE INSPECCIÓN PARA VERIFICAR LOS DAÑOS A OBRA CIVIL, OCASIONADOS POR SISMO, HECHOS OCURRIDOS EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.**

Una vez reunidos; Personal Delegacional de Finanzas, Personal de Conservación, y Personal del despacho de Ajustadores York, designado por Seguros Banorte. Se realizó un acuerdo mutuo, donde se procederá a la entrega correspondiente de documentación por parte del asegurado.

Se reportan los siguientes daños a contenidos a la unidad:

- Fisuras en muros
- Piezas de loseta despegada y piso hundido
- Pintura y remoción

Nota 1: No hay subrogación de servicios ni suspensión de actividades a causa del sismo.

Nota 2: Cumpliendo con la normatividad IMSS, los recubrimientos afectados se considerarán como áreas completas de acabados evitando parches o muros parciales (pasta, pintura, loseta, etc.).

Nota 3: Las áreas afectadas y volumetría de los daños se encuentran descritas a detalle en el Anexo 1 (Levantamiento del despacho York).

1.- Se le informa al personal del **Unidad Médica Familiar No. 30**, que deberá entregar los siguientes documentos para la integración de la reclamación, de acuerdo a sus procedimientos:

- Fotografías tomadas al momento del siniestro.
  - Cualquier otro documento que soporte la presente reclamación.
  - Presupuesto de reparación de obra civil.
  - Generadores de obra.
  - Listado de precios unitarios.
- Se solicita la entrega formal de los documentos a través de los procedimientos institucionales.

Por medio de su Jefe de Conservación, se comprometen a entregar esta documentación, a más tardar en 15 días hábiles.



Lo descrito en la presente minuta está sujeto a la aplicación de condiciones de contrato del seguro, así como a la revisión por parte de la compañía de seguros Banorte.

**MINUTA DE INSPECCIÓN**  
**DAÑOS POR SISMO DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017**



CIERRE DE ACTA:

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente minuta de inspección, siendo las **17:30 hrs.** del día **Viernes 22 de Septiembre del 2017**, firmando al calce las personas que participaron en ella.

<p><b>ING. MARCO ANTONIO AGUILAR MALDONADO</b> JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD</p>	
<p><b>LIC. ATILANO DEL CARMEN AGUILAR GUTIERREZ</b> N41 RESPONSABLE DE SINIESTROS</p>	
<p><b>ING. OSCAR DANIEL JUAREZ MONTOYA</b> AJUSTADOR DEL DESPACHO, YORK MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.</p>	