



### ACTA ADMINISTRATIVA

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 15.00 HORAS APROXIMADAMENTE DEL DÍA 19 DE SETIEMBRE DEL PRESENTE, SE REUNIERON EN LA OFICINA QUE OCUPA LA DIRECCIÓN MÉDICA DE LA UNIDAD UBICADA EN EL PRIMER PISO DEL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA, SITA EN AV. COLECTOR 15 S/N, ESQ. AV. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07760 CIUDAD DE MÉXICO. LAS PERSONAS QUE RUBRICAN CADA FOJA Y FIRMAN AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA CON MOTIVO DE LA SITUACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:



#### HECHOS:

SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 13.14 HRS. DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE LOS CORRIENTES, SE PRESENTA UN MOVIMIENTO SISMICO DE INTENSIDAD 7.1 ESCALA DE RICHTER EN LA ZONA DONDE SE UBICA LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ", DISTRITO FEDERAL. DERIVADO DE ESTE HECHO SE PRESENTAN AFECTACIONES EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL; INMEDIATAMENTE SE ACTIVA EL PROTOCOLO PARA EVITAR DAÑOS MAYORES A USUARIOS O AL INMUEBLE, TODA VEZ QUE SE ATENDIERON LOS SINIESTROS POR PRIORIDADES RESULTANDO EN LA SIGUIENTE:

#### EVALUACIÓN DE DAÑOS

REMITIRSE AL ANEXO I

LA PRESENTE SE GENERA PARA LA REPARACIÓN TOTAL Y CON SATISFACCIÓN ABSOLUTA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL DAÑO CAUSADO EN LAS INSTALACIONES PATRIMONIO DEL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ", DISTRITO FEDERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SE CIERRA LA PRESENTE SIENDO LAS 16:30 DEL MISMO DÍA FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERO

 <p>ING. ANTONIO CANTILLO ANAYA DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE</p>	 <p>ING. MA. DEL CONSUELO SARAI ROMERO MEZA JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN SERVICIOS GENERALES</p>
---	---



 <b>ARQ. ADRIAN BENITO SALINAS PÉREZ</b> JEFE DE OFICINA DE CONSERVACIÓN	 <b>DRA. SOFIA IRENE MARTINEZ IBARRA</b> DIRECTORA DEL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA
 <b>ING TOMAS ADRIAN GODINEZ CARRANZA</b> SUBJEFE DE CONSERVACIÓN	 <b>ING. CARLOS MARTIN ARREDONDO GARNICA</b> SUB JEFE DE CONSERVACION

LAS FIRMAN QUE ANTECEDEN FORMAN PARTE DEL ACTA ADMINISTRATIVA CON UN TOTAL DE 8FOJAS INCLUYENDO ANEXOS DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. LEVANTADA PARA CONSTATAR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LAS INTENSAS LLUVIAS PRESENTADAS EL DÍA 19 DE LOS CORRIENTES EN DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVAEZ". DISTRITO FEDERAL

-----  
-----  
-----  
-----



REPORTE DE DAÑOS GENERADOS POR SINIESTRO

ANEXO I

SEPTIEMBRE

2017

AREA	APLAMADO		PLAFON		ACABADO VITRO		CANCEL		VIDRIO		MURO PLAFON		PLAFON ASBESTO		REUNTADO EN BAÑOS		REUNTADO			
	UBICACION	M2	UBICACION	M2	UBICACION	M2	UBICACION	M2	UBICACION	M2	UBICACION	M2	UBICACION	M2	UBICACION	MTS	UBICACION	MTS		
AZOTEA TORRE	CAJETA LINE ACCION	2			CAJETA DE ELEVADORES	3														
6º PONIENTE					BAÑO 632	1.5									BAÑO 632	10	REFABRICA DE ENFERMERIA	2.5		
6º PONIENTE					CUARTO DE RESGUARDO	5														
6º PONIENTE					BAÑO 636	1.5									BAÑO 636	10				
6º PONIENTE																				
6º ORIENTE			OFICINA JEFE DE CADERA	2	CUARTO DE CURACIONES	1.5									BAÑO 607	10	OFICINA DIETO	1.5		
6º ORIENTE					SEPTICO	1.5	ESCALERAS	3							BAÑO 611	10	CAMA 620	2.5		
5º ORIENTE			PREPARACION DE MEDICAMENTOS	2	SEPTICO	1.5			CONTROL DE ENFERMERIA	0.5	SALA DE DIA ESCALERA DE EMERGENCIA	2.5			BAÑO GRAL PACIENTES	10	SALA DE DIA	2.5		
5º ORIENTE					BAÑO GRAL PACIENTES	2									BAÑO 507	10	CAMA 513	1.5		
5º ORIENTE					BAÑO 519	1.5											CAMA 514	1.5		
5º ORIENTE																	CAMA 518	1.5		
5º ORIENTE					CUARO ROPA SUCIA	2									BAÑO 524	10	CAMA 524	2.5		
5º PONIENTE					BAÑO GRAL DE PACIENTE	3	BAÑOS 540	2							BAÑO 528	10				
5º PONIENTE					BAÑO 536	1.5			ESCALERAS	1.5					BAÑO 540	10	CAMA 536	2.5		
5º PONIENTE					BAÑO 539	1.5											BAÑO 540	1		
5º PONIENTE					CUARTO CURACIONES	3											OFIC DE JEFE DE REABILITACION	2.5		
5º ORIENTE			CUARTO DE ROPA SUCIA	2	SALIDA DE ELEVADORES	2.5														
5º ORIENTE					CUARTO CURACIONES	2									CAMA 428	2		2.5		
5º ORIENTE					CUARTO DE GUARDA DE EQUIPOS	2														
5º ORIENTE					BAÑO 428	1.05														
5º ORIENTE					BAÑO 429	1.5														
5º ORIENTE					BAÑO GRAL DE PACIENTE	3														
5º ORIENTE															BAÑO 436	10	CAMA 436	2.5		
5º PONIENTE																	CAMA 438	2.5		
5º PONIENTE									PASILLO DE CAMA 438	0.5										
			DIRECTORA DEL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA DRA. SOFIA IRENE MARTINEZ IBARRA						JEFE DE OFICINA DE CONSERVACION ARG. ADRIAN BENTO SALINAS PEREZ						DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UIMAE ING. ANTONIO CANTILLO ANAYA			SUBJEFE DE CONSERV. ING. TOMAS A. GODINEZ CARRANZA		














REPORTE DE DAÑOS GENERADOS POR SINIESTRO

ANEXO I

SEPTIEMBRE

2017

AREA	APLANADO		PLAFON		ACABADO VITRO		CANCEL		VIDRIO		MURO PLAFON		PLAYON ASBESTO		REUNTADO EN BAÑOS		REUNTADO	
	UBICACIÓN	M2	UBICACIÓN	M2	UBICACIÓN	M2	UBICACIÓN	M2	UBICACIÓN	M2	UBICACIÓN	M2	UBICACIÓN	M2	UBICACIÓN	M2	UBICACIÓN	M2
PLANTA BAJA	CADIT	1	CADIT	1														
PLANTA BAJA	AZOTEA CASITA 15	5			CEYE OF DE OSTIONMESH	1												
PLANTA BAJA					CEYE AREA VERDE	1												
PLANTA BAJA					CEYE AREA ROJA	1												
PLANTA BAJA					CEYE OF DE IFFE	1												
PLANTA BAJA					CEYE AREA AZUL	1												
PLANTA BAJA	CEYE AREA VERDE	5			CEYE ENTRADA PASILLO	1												
PLANTA BAJA	LABORATORIO AUTO CLAVE	5			LABORATORIO	1												
PLANTA BAJA	QUIROFANOS	12			QUIROFANOS	1					QUIROFANO	10						
PLANTA BAJA	URGENCIAS CA	2																
PLANTA BAJA	URGENCIAS CS	2																
PLANTA BAJA					ARCHIVO PASILLO	10												
PLANTA BAJA					ARCHIVO OF IFFE	1												
PLANTA BAJA					OF DE INALOTERAPIA	5												
PLANTA BAJA					AREA DE EQUIPOS DE INALCO	3												
PLANTA BAJA					SALA DE JUNTAS ENFERMERIA	3												
PLANTA BAJA	SALA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	3			BODEGA DE MATERIAL	2												
PLANTA BAJA					OFIC DE BIOMEDICA	4												
PLANTA BAJA	DIETOLOGA	3			PASILLO DE NUTRICOLOGIA	3												
PLANTA BAJA	PASILLO DE CEYE	2																
PLANTA BAJA					CONSULTA EXTERNA C9	2												
PLANTA BAJA					CONSULTA EXTERNA CONTROL	2												
PLANTA BAJA					PASILLO ARCHIVO A RX	45												
PLANTA BAJA					PASILLO RX LABORATORIO	4												
PLANTA BAJA					PASILLO URGENCIA	5												
<p style="text-align: center;">               DIRECTORA DEL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA              DRA. SOFIA IRENE MARTINEZ IBARRA         </p>																		
<p style="text-align: center;">               JEFE DE OFICINA DE CONSERVACION              ARQ. ADRIAN BENITO SALINAS PEREZ         </p>																		
<p style="text-align: center;">               JEFE DEL DEPTO DE CONSERV. Y SERA. GRALES.              ING. MARIA DEL CONSUELO ARAZI ROMERO MEZA         </p>																		
<p style="text-align: center;">               DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAM              ING. ANTONIO CANTILLO ANAYA         </p>																		
<p style="text-align: center;">               SUBJEFE DE CONSERV.              ING. TOMAS A. GODINEZ CARRANZA         </p>																		

