


# EDIFICACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

## DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

		Expediente:		C.A.O. INDEPENDENCIA	
Nombre del Evaluador Técnico:		ING. JOSE JUAN JAIME SOLIS CORTES			
No. Registro:		D.R.O - 0495		Fecha: 27 DE OCTUBRE DEL 2017	
<b>1. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN</b>					
Zonificación propuesta de la ciudad para efectuar la evaluación					
Dirección		PINOS S/N			
Colonia		SAN JERONIMO		Delegación MAGDALENA CONTRERAS	
C.P.		10200		Entre calles/Referencia	
Coordenadas Geográficas					
Persona contactada		ING. JOSE LUIS GUTIERREZ HERNANDEZ		Teléfono 55 44944244	
<b>USO DEL INMUEBLE</b>					
Casa habitación		Departamentos		Comercios	
Oficinas Públicas		Oficinas Privadas		Industrias	
Estacionamiento		Bodegas		Educación	
Recreativo		Centro de Reunión		Otro:	
Número de niveles sobre el terreno (incluyendo azotea y Mezanines)				UNO	
Número de sótanos		Número de ocupantes			
Tipo de inspección		Inspección exterior		Inspección interior y exterior	
				<b>X</b>	
<b>2. ESTADO DE LA EDIFICACIÓN</b>					
		SI	NO	OTRA	DESCRIBIR
a.	Derrumbe total		X		
b.	Derrumbe parcial		X		
c.	Edificación separada de su cimentación		X		
d.	Asentamiento diferencial o hundimiento		X		
e.	Inclinación notoria de la edificación o de algún entrepiso		X		
f.	Daños en elementos estructurales (columnas, vigas, muros)		X		
g.	Daño severo en elementos no estructurales		X		
h.	Daños en instalaciones eléctricas		X		
i.	Daños en instalaciones hidrosanitaria		X		
j.	Daños en instalaciones de gas		X		
k.	Grietas, movimiento del suelo		X		
l.	Deslizamiento de talud o corte		X		
m.	Pretilos, balcones u otros objetos en peligro de caer		X		
n.	Otros peligros (líneas o ductos rotos, derrames tóxicos, etc.)		X		



**EDIFICACION Y MANTENIMIENTO  
INTEGRAL, S.A. DE C.V.**

**3. CLASIFICACIÓN GLOBAL**

SIN RIESGO	<input checked="" type="checkbox"/>	RIESGO BAJO	<input type="checkbox"/>	RIESGO ALTO	<input type="checkbox"/>	DUDOSA	<input type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------	-------------	--------------------------	--------	--------------------------

Derivado de la inspección realizada al inmueble este debe ser evaluado por:

<input type="checkbox"/>	Corresponsable en seguridad estructural	<input type="checkbox"/>	Corresponsable de instalaciones	<input checked="" type="checkbox"/>	Ninguno de los anteriores
--------------------------	---	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

**4. RECOMENDACIONES**

	SI	NO		SI	NO
REQUIERE REVISIÓN FUTURA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SACMEX	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ES NECESARIO EVALUACIÓN DETALLADA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SSO (ERUM o CONDORES)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
APUNTALAR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SOBSE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MAQUINARIA PARA REMOVER ESCOMBRO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CENTRAL DE FUGAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PROTECCIÓN CIVIL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

**5. OBSERVACIONES**

MANIFIESTO QUE EL : " **CATALOGO DE AVISOS ORIGINALES** ", NO CONTIENE DAÑOS QUE PONGAN EN RIESGO LA VIDA DE LOS OCUPANTES O QUE COMPROMETAN EL FUNCIONAMIENTO DEL INMUEBLE, **POR LO QUE PUEDE SER UTILIZADO NORMALMENTE.**

**6. DICTAMINÓ:**

<b>DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA</b>	<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>
ING. JOSE JUAN JAIME SOLIS CORTES D.R.O. - 0495	ING. CESAR FERNANDO FALCÓN RODRÍGUEZ

