

SECRETARIA DE PORTECCION CIVIL SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS INSTITUTO FARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

## Forma de Inspección Post sísmica Evaluación Rápida

Ticket No.
Nombre del Evaluador Técnico: NG. JELLS DLTONSO CABELLO PARZA
Profesión: \ \ \( \mathcal{K} \). C\( \mathcal{V} \) \( \mathcal{L} \)
Fecha: SFPT.26 2017
1. Ubicación y Descripción de la Edificación.
Zonificación propuesta de la ciudad para efectuar la evaluación:
Dirección: PUTMARA TRAS UNIDAD INDEPENDENCIA
Dirección: PUTMODA TRAS UNIDAD INDEPENDENCIA  Colonia: SON RERONIMO UNISE Delegación: MAG DALENA CONTREM
CP: 10 100 Entre que calles / Referencia:
Coordenadas geográficas:
Persona contactada: NICA GARCÍA JUADEZ Teléfono: 56 6 0836
Uso del Inmueble:
Casa habitación
Oficinas privadas
Educación 🔲 Recreativo 🔲 Centro de reunión 🔲
Otro: BSCUELD PE FANTERMENIA
Número de niveles sobre el terreno (incluyendo azotea y mezanines):
Número de sótanos: 15 140
Número de ocupantes: 415 PERSOUS, 356 ESTUBIONTES
Tipo de inspección: Inspección exterior únicamente 🔽 Inspección interior y exterior
2. Estado de la Edificación. Existen Dudas
a Derrumbe total
b Derrumbe parcial
c Edificación separada de su cimentación
d Asentamiento diferencial o hundimiento
e Inclinación notoria de la edificación o de algún entrepiso
f Daños en elementos estructurales (columnas, vigas, muros)
g Daño severo en elementos no estructurales
h Daños en instalaciones eléctricas
i Daños en instalaciones hidrosanitaria



SECRETARIA DE PORTECCION CIVIL SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DE LA CIUDAD DE MEXICO

	Sí	No Existen Dudas
j Daños en instalaciones de gas		
k Grietas, movimiento del suelo		
l Deslizamiento de talud o corte		
m Pretiles, balcones u otros objetos en peligro de caer		
n Otros peligros (líneas o ductos rotos, derrames tóxicos, etc.)		
3. Clasificación Global.		
Una vez evaluado el Estado de la Edificación, de no encontrarse alguna respuesta af	irmativa,	el inmueble se calificará
como Edificación/Área Segura o de Riesgo Bajo. En caso de encontrarse una respue		
incisos "a" al "f", se clasificará como Edificación Insegura o de Riesgo Alto. En c		
afirmativa en cualquiera de los incisos "g" al "n", se clasificará como Área Insegura e		7
se señalará <u>Seguridad Incierta</u> .		,
Edificación y/o Área Segura  Riesgo Bajo  Edificación y/o Área Insegura  Riesgo Alto	Seg	uridad Incierta
4. Recomendaciones.		
No requiere revisión futura  Sí No  No requiere revisión futura  SACMEX  SACMEX  SSP (ERUM o COND  Apuntalar  SOBSE  Maquinaria para remover escombro  Protección Civil	S ORES) [ [	ií No
Observaciones: DEQUIERE REPARNIONES EN ELEME EN ESPECIAL DUN HAVRE DIVISORIGENTRE U OFIGNA DE CORTEOS		
Firma:		







SECRETARIA DE PORTECCION CIVIL SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

## 5. Resumen de daños.

NULO	DANO ESTRUCTURAL	DAÑO NO ESTRÚCTURAL
LEVE		
MODERADO		
GRAVE		·
TOTAL		
Daño estructural:	Daños en columnas, trabes, losas, muro (contraventeos, muros de concreto de ri	os de carga de mampostería y de concreto, refuerzos gidez, tensores, etc.).
Daño no estructural:	Daño en elementos arquitectónicos o cristales, etc.) equipos eléctricos y meca	(fachadas, fachaletas, muros divisorios, plafones ánicos (tanques, tuberías, elevadores, antenas, etc.).