

Daños en instalaciones de gas

Grietas, movimiento del suelo

Deslizamiento de talud o corte

Pretiles, balcones u otros objetos en peligro de caer

Otros peligros (líneas o ductos rotos, derrames toxicos, etc)

## LEONEL JIMÉNEZ GUTIÉRREZ GESTORÍA Y ASESORÍA LEGAL EN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

********	DIC	TAM	EN DE SEGUF	RIDAD ES	TRI	JC	ruf	RAL	
				EXI	PEDII	ENTE	Ξ	022/09-2017/M0005	
Nombre de	el Evaluador Técnic	o:		Arq. Luis Gu	ıillern	no Ma	aya /	Arandía	
Profesion Director F			r Responsable de Obra Fect			tha 24 de septiembre de 2017			
	1000								
1. UBICA	ACIÓN Y DESC	RIPCI	ÓN DE LA EDIF	ICACIÓN					
Zonificació	n propuesta de la d	ciudad p	oara efectuar la evalu	uación				Zona I	
Dirección	Plaza de las Flo	res s/n							
Colonia Unidad Habitacional Santa Fe			ınta Fe	Delegación Álvaro Obreg			breg	ón	
C.P.				Sin referencias					
Coordenad	das Geograficas	Latitu	d: 19.388272   Longi	itud: -99.2045	555				
Persona contactada			Personal de Vigila	ancia	Telefo		o 5326 5449		
USO DEL	INMUEBLE								
Casa habitación			Departamentos				Con	nercios	
Oficinas Públicas			Oficinas Privadas	5			Indu	strias	
Estacionamiento			Bodegas			Educación			
Recreativo			Centro de Reunión			Otro: Guardería			
Número de	e niveles sobre el te	erreno (	incluyendo azotea y	Mezanines)			3		
Numero o	te sotanos 0		Número de ocup		antes 339				
Tipo de in	spección		Inspección exterior		ins		eccio	on interior y exterior X	
2 ECTA	DO DE LA EDI	EICAC	ZIÓN		BUENA	Ϊ́Α	DUDOS A	DESCRIBIR	
Z. E31A	DO DE LA LDI	ICAL			B	MA	2 4	DESCRIBIN	
a. Derrumbe total					Х				
b. Derrumbe parcial					Х				
c. Edificación separada de su cimentación					Х				
d. Asent		Х							
e. Inclinación notoria de la edificación o de algun entrep				oiso	X				
f. Daños en elementos estructurales (columnas, vigas,				muros)	X				
g. Daño		X							
h. Daños en instalaciones eléctricas				X					

Página 1 de 2

X

X

X

X

X

3. CLASIFICACIÓN GLOBAL	
SIN RIESGO X RIESGO BAJO	RIESGO ALTO DUDOSA
·	
4. RECOMENDACIONES	
NO REQUIERE REVISION FUTURA X	SI NO X
ES NECESARIO EVALUACIÓN DETALLADA X	SSO (ERUM o CONDORES) X
APUNTALAR	SOBSE X
MAQUINARIA PARA REMOVER ESCOMBRO X	CENTRAL DE FUGAS X
PROTECCIÓN CIVIL X	
5. OBSERVACIONES	
Se emite Vo. Bo. que avala la seguridad	estructural, funcionamiento de sus
instalaciones y operacion segura del mism	no.
instalaciones y operacion segura del misr	no.
instalaciones y operacion segura del mismo.  6. DICTAMINARON:	no.
6. DICTAMINARON:	
	REPRESENTANTE LEGAL
6. DICTAMINARON:	
6. DICTAMINARON:	
6. DICTAMINARON:  DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL
6. DICTAMINARON:  DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA  ARQ. LUIS GUILLERMO MAYA ARANDIA	
6. DICTAMINARON:  DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL
6. DICTAMINARON:  DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA  ARQ. LUIS GUILLERMO MAYA ARANDIA	REPRESENTANTE LEGAL



## CARNET

NOMBRE

LUIS GUILLERMO MAYA ARANDIA

**PROFESIÓN** 

**ARQUITECTO** 

CÉDULA PROFESIONAL No

1333654

RFC: MAAL5605095M2

CURP: MAAL560509HMNYRS03

**REGISTRO** 

DRO - 1386

FECHA DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO 03-NOVIEMBRE-1993

REFRENDO

DESDE EL:

HASTA EL:

03-NOVIEMBRE-2014

03-NOVIEMBRE-2017



FIRMA DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA EL PRESENTE CARNET CERTIFICA QUE EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA DE ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Y LO AUTORIZA PARA DESEMPEÑARSE CON ESE CARACTER COMO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA. SE OTORGA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 24 FRACCIÓN XVI Y XX DE LA LEY ORGÂNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA; 7 FRACCIONES XXV Y XXVI, 16 FRACCIÓN V Y 21 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTOS DEL DISTRITO FEDERAL.

EL CARNET DEBE RESELLARSE ANUALMENTE CON BASE EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 35 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

REFRENDO X REPOSICION FOLIO: 25-08-2015 R E s E 2015 L L SECRETARIA DE DESARROLI 0 -DEDUVI IVIENDA UKBAN! 2016 A DIRECCION GENERAL DE N U DMINISTRACION URBA Α

FIRMA AUTORIZADIA ARQ. FELIPE DE JESÚS GUTIÉRREZ G. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA