


# EDIFICACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

## DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

		Expediente:	<b>HGZ 2-A</b>		
Nombre del Evaluador Técnico:		ARQ. LUIS ANTONIO RAMOS KURI.			
No. Registro:		DRO-1802.	Fecha:	18 DE OCTUBRE DE 2017.	
<b>1. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN</b>					
Zonificación propuesta de la ciudad para efectuar la evaluación					
Dirección	AÑIL 144.				
Colonia	GRANJAS MÉXICO.	Delegación	IZTACALCO.		
C.P.	08400.	Entre calles/Referencia			
Coordenadas Geográficas					
Persona contactada	ING. ALBERTO CLEMENTE MENDOZA	Teléfono	5571827809		
<b>USO DEL INMUEBLE</b>					
Casa habitación	<input type="checkbox"/>	Departamentos	<input type="checkbox"/>	Comercios	
Oficinas Públicas	<input type="checkbox"/>	Oficinas Privadas	<input type="checkbox"/>	Industrias	
Estacionamiento	<input type="checkbox"/>	Bodegas	<input type="checkbox"/>	Educación	
Recreativo	<input type="checkbox"/>	Centro de Reunión	<input type="checkbox"/>	Otro: HOSPITAL.	
Número de niveles sobre el terreno (incluyendo azotea y Mezanines)				CUATRO.	
Número de sótanos	uno	Número de ocupantes			
<b>Tipo de inspección</b>		Inspección exterior	Inspección interior y exterior	<b>X</b>	
<b>2. ESTADO DE LA EDIFICACIÓN</b>					
		SI	NO	OTRA	DESCRIBIR
a.	Derrumbe total		X		
b.	Derrumbe parcial		X		
c.	Edificación separada de su cimentación		X		
d.	Asentamiento diferencial o hundimiento		X		
e.	Inclinación notoria de la edificación o de algún entrepiso		X		
f.	Daños en elementos estructurales (columnas, vigas, muros)		X		
g.	Daño severo en elementos no estructurales		X		
h.	Daños en instalaciones eléctricas		X		
i.	Daños en instalaciones hidrosanitaria		X		
j.	Daños en instalaciones de gas		X		
k.	Grietas, movimiento del suelo		X		
l.	Deslizamiento de talud o corte		X		
m.	Pretilos, balcones u otros objetos en peligro de caer		X		
n.	Otros peligros (líneas o ductos rotos, derrames tóxicos, etc.)		X		



# EDIFICACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

### 3. CLASIFICACIÓN GLOBAL

SIN RIESGO	<input checked="" type="checkbox"/>	RIESGO BAJO	<input type="checkbox"/>	RIESGO ALTO	<input type="checkbox"/>	DUDOSA	<input type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------	-------------	--------------------------	--------	--------------------------

Derivado de la inspección realizada al inmueble este debe ser evaluado por:

<input type="checkbox"/>	Corresponsable en seguridad estructural	<input type="checkbox"/>	Corresponsable de instalaciones	<input checked="" type="checkbox"/>	Ninguno de los anteriores
--------------------------	---	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

### 4. RECOMENDACIONES

	SI	NO		SI	NO
REQUIERE REVISIÓN FUTURA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SACMEX	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ES NECESARIO EVALUACIÓN DETALLADA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SSO (ERUM o CONDORES)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
APUNTALAR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SOBSE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MAQUINARIA PARA REMOVER ESCOMBRO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CENTRAL DE FUGAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PROTECCIÓN CIVIL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

### 5. OBSERVACIONES

LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES OBSERVADOS (COLUMNAS, TRABES Y LOSAS) TRABAJARON BIEN DURANTE EL SISMO Y SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.  
 SE CONCLUYE QUE EL EDIFICIO AL NO PRESENTAR DAÑOS ESTRUCTURALES DURANTE EL SISMO, PUEDE SER OCUPADO NORMALMENTE.

### 6. DICTAMINÓ:

<b>DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA</b>	<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>
 ARQ. LUIS ANTONIO RAMOS KURI.	 CESAR FERNANDO FALCÓN RODRÍGUEZ



SECRETARÍA DE  
DESARROLLO  
URBANO Y VIVIENDA

**CARNET**

NOMBRE	
LUIS ANTONIO RAMOS KURI	
PROFESIÓN	ARQUITECTO
CÉDULA PROFESIONAL No	1405171
RFC	RAKL551028511
CURP	RAKL551028HDFRS06
REGISTRO	DRO - 1802
FECHA DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO	26-NOVIEM 1997
REFRENDO	
DESDE EL	HASTA EL
26-NOVIEMBRE-2015	26-NOVIEMBRE-2016



*[Signature]*  
FIRMA DEL RESPONSABLE

EL PRESENTE CARNET CERTIFICA QUE EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DIRECTORES REGIONALES DE OBRAS DE ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PARA DESEMPEÑAR SU CARGO CON FUNDAMENTO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE LA LEY ORGANICA DE LOS ARTICULOS 24 Y 25 DE LA LEY ORGANICA DE LOS ARTICULOS 21 DE LA LEY DEL DISTRITO FEDERAL DE DESARROLLO URBANO,

EL PRESENTE DEBE CANCELARSE EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL

REFRENDO:  POSICIÓN:

FOLIO: 04-01-2016

RE  
E  
L  
L  
O  
A  
N  
U  
A  
L

*[Signature]*

AUTORIZADO  
*[Signature]*  
ARQ. FELIPE DE JESÚS GUTIERREZ G.  
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

CON BASE EN EL ARTICULO 45 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, DEBERAN ANOTARSE LOS DATOS DE LA MANIFESTACION DE CONSTRUCCION TIPO "B" O "C", LICENCIAS DE CONSTRUCCION ESPECIAL Y DEMAS RESPONSABILIDADES

El Director Responsable de Obra y/o Corresponsable que acompañen un cargo, empleo o comisión en el servicio público, debería abstenerse de intervenir con su carácter en la atención, tramitación o resolución de los asuntos de las personas físicas y/o morales que los habilitan contratado durante el tiempo que establece el artículo 47 Fracción XV de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

SE  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
DISTRITO FEDERAL