

DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

	Expediente:
Nombre del Evaluador Técnico:	APR. LUIS GERARDO SOTO VÁZQUEZ
No. Registro:	DRO-0938
Fecha:	30 SEPTIEMBRE 2017

1. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN			
Zonificación propuesta de la ciudad para efectuar la evaluación		HOSPITAL GRAL. DE ZONA No. 32	
Dirección	AVENIDA DE LAS BOMBAS, ESQ. CALZADA DEL HUESO		
Colonia	LOS GIRASOLES	Delegación	COYOACÁN
C.P.	Entre calles/Referencia LAS BOMBAS Y CALZADA DEL HUESO		
Coordenadas Geográficas			
Persona contactada	ING. JUAN LUIS TARRA	Telefono	5563592547

USO DEL INMUEBLE			
Casa habitación	<input type="checkbox"/>	Departamentos	<input type="checkbox"/>
Oficinas Públicas	<input type="checkbox"/>	Oficinas Privadas	<input type="checkbox"/>
Estacionamiento	<input type="checkbox"/>	Bodegas	<input type="checkbox"/>
Recreativo	<input type="checkbox"/>	Centro de Reunión	<input type="checkbox"/>
		Otro:	HOSPITAL GENERAL.
Número de niveles sobre el terreno (incluyendo azotea y Mezanines)		8 NIVELES	
Número de sótanos	NO CUENTA CON SÓTANO	Número de ocupantes	1,400
Tipo de inspección	Inspección exterior	Inspección interior y exterior	

2. ESTADO DE LA EDIFICACIÓN		SI	NO	OTRA	DESCRIBIR
a.	Derrumbe total	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
b.	Derrumbe parcial	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
c.	Edificación separada de su cimentación	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
d.	Asentamiento diferencial o hundimiento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
e.	Inclinación notoria de la edificación o de algun entrepiso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
f.	Daños en elementos estructurales (columnas, vigas, muros)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
g.	Daño severo en elementos no estructurales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		NO FUERON SEVEROS
h.	Daños en instalaciones eléctricas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
i.	Daños en instalaciones hidrosanitaria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
j.	Daños en instalaciones de gas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
k.	Grietas, movimiento del suelo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
l.	Deslizamiento de talud o corte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
m.	Pretilos, balcones u otros objetos en peligro de caer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
n.	Otros peligros (líneas o ductos rotos, derrames toxicos, etc)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

3. CLASIFICACIÓN GLOBAL

SIN RIESGO RIESGO BAJO RIESGO ALTO DUDOSA

Derivado de la inspeccion realizada al inmueble este debe ser evaluado por:

Corresponsable en seguridad estructural Corresponsable de instalaciones Ninguno de los anteriores


4. RECOMENDACIONES

	SI	NO		SI	NO
REQUIERE REVISION FUTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SACMEX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ES NECESARIO EVALUACIÓN DETALLADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SSO (ERUM o CONDORES)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APUNTALAR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SOBSE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MAQUINARIA PARA REMOVER ESCOMBRO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CENTRAL DE FUGAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROTECCIÓN CIVIL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

5. OBSERVACIONES

*EL HGZ No.32 NO CUENTA CON PROBLEMAS EN SUS ESTRUCTURAS
 *ES RECOMENDABLE EL HGZ No.32 HACERLE UN DICTAMEN
 EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA QUE CUMPLA CON EL ACTUAL
 REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES

6. DICTAMINARON:

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

 ARG. LUIS GERARDO SOTO VÁZQUEZ
 DRO. 0938

REPRESENTANTE LEGAL



SECRETARÍA DE
DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA

CARNET

NOMBRE	LUIS GERARDO SOTO VÁZQUEZ
PROFESIÓN	ARQUITECTO
CÉDULA PROFESIONAL No	3 7 8 6 4 9
RFC:	SOUL501229438
CURP:	SOUL501229HDFTS03
REGISTRO	DRO - 0938
FECHA DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO	08-MAYO-1991
REFRENDO	
DESDE EL:	08-MAYO-2015
HASTA EL:	08-MAYO-2018



[Handwritten Signature]
FIRMA DEL DIRECTOR
RESPONSABLE DE OBRA

EL PRESENTE CARNET CERTIFICA QUE EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA DE ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Y LO AUTORIZA PARA DESEMPEÑARSE CON ESTE CARACTER COMO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. SE OTORGA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 24 FRACCIÓN XVI Y XX DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; 7 FRACCIONES XXV Y XXVI, 16 FRACCIÓN V Y 21 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTOS DEL DISTRITO FEDERAL.

EL CARNET DEBE RESELLARSE ANUALMENTE CON BASE EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTICULO 35 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

REFRENDO	<input checked="" type="checkbox"/>	REPOSICION	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FOLIO: **11-03-2016**



SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN URBANO

**R
E
S
E
L
L
O
A
N
U
A
L**

FIRMA AUTORIZADA
[Handwritten Signature]
ARQ. FELIPE DE JESÚS GUTIÉRREZ G.
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA