



**Instituto Mexicano del Seguro Social  
Informe de Emergencia  
Unidad Interna de Protección Civil**



**Identificación**

<b>Centro Laboral: CFENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>Dirección: AV. CENTRAL SUR No. 98 ESQ. 12ª CALLE ORIENTE</b>	
<b>Teléfono: 62 6 12 82</b>	<b>Actividad: PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>Población: 1400</b>
<b>Responsable: MARIA PATRICIA RUEDA SALAZAR</b>		<b>Correo: patricia.ruedas@imss.go.mx</b>	

**Características de la emergencia**

<b>Localización de la emergencia: INMUEBLE</b>	<b>Fecha y hora de la emergencia: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 11:44 PM</b>
--	---

<b>Tipo de emergencia</b>	<b>Descripción de la emergencia: SISMO 8.4</b>
Sismo <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Daños humanos y materiales: FISURAS EN MUROS, DESPRENDIMIENTOS DE YESERIA, CRISTALES QUEBRADOS</b>  <b>Acciones realizadas: RECORRIDO PARA INSPECCION FISICA DEL INMUEBLE U.I.P.C.</b>  <b>Recursos utilizados:</b>
Incendio <input type="checkbox"/>	
Amenaza de bomba <input type="checkbox"/>	
Inundación <input type="checkbox"/>	
Huracán <input type="checkbox"/>	
Tormenta tropical <input type="checkbox"/>	
Deslizamiento <input type="checkbox"/>	
Actividad volcánica <input type="checkbox"/>	
Robo de infante <input type="checkbox"/>	
Sustancias químicas <input type="checkbox"/>	
Manifestaciones <input type="checkbox"/>	
Otro <input type="checkbox"/>	



**Estado de la edificación**

<b>Situación</b>	<b>Sí</b>	<b>No</b>
1. Derrumbe total o parcial, edificación separada de su cimiento o hundimiento.		XX
2. Inclinação notoria de la edificación de algún entrepiso.		XX
3. Daño en miembros estructurales (columnas, vigas, muros, losas).		XX
4. Daño severo en muros no estructurales, escaleras, etc.	XX	
5. Grietas, Movimiento del suelo o deslizamiento de talud.		XX
6. Edificación contigua con daños severos, inestable.		XX

7. Pretilos, balcones u otros objetos en peligro de caer.	XX
8. Otros peligros (derrames tóxicos, líneas rotas, etc.).	XX


Instrucciones	Clasificación rápida	
Con un NO a todas las preguntas, marcar la edificación como HABITABLE.	Habitable	
Con un SÍ a cualquiera de las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, marcar la edificación como INSEGURA.	Cuidado	
Con un SÍ a las preguntas 7 u 8 marcar ÁREA INSEGURA y acordonar la zona de riesgo.	Insegura	XX
Si en esta evaluación existen dudas se debe marcar CUIDADO.		

### Requerimientos

Evaluación de necesidades	Tipo de apoyo: INSPECCION POR PARTE DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE PROTECCION CIVIL	
No se requiere apoyo externo		
Se requiere apoyo externo	XX	

<b>Monto estimado de los daños:</b> \$ 7,500.00	Documentos anexos	
	Acta administrativa	XX
	Parte de novedades	XX
<b>Estimación del costo realizado por:</b> <b>JEFE DE CONSERVACION DE LA UNIDAD</b>	Reporte bomberos	
	Presupuesto de reparación	
	Evidencia fotográfica	XX
	Acta Ministerio Público	
	Otros	

### Unidad Interna de Protección Civil

  
 LIC. MARIA PATRICIA RUEDA SALAZAR  
 PRESIDENTA DE LA UIPC

**Nombre, cargo y firma**