



**Instituto Mexicano del Seguro Social  
Informe de Emergencia  
Unidad Interna de Protección Civil**



**Identificación**

<b>Centro Laboral:</b> Hospital General de Zona C/MF No.1		<b>Dirección:</b> Carretera Costera y Anillo Periférico S/N	
<b>Teléfono:</b> 62 6 19 15.	<b>Actividad:</b> Atención médica segundo nivel.	<b>Población:</b> Tapachula, Chiapas.	
<b>Responsable:</b> Dr. Fernando Domínguez Salgado		<b>Correo:</b> Fernando.dominguezs@imss.gob.mx	

**Características de la emergencia**

<b>Localización de la emergencia:</b> sismo 8.2 localizado en el golfo de Tehuantepec, a 133 Km al suroeste de Pijijiapan, Epicentro 14.85 latitud N y -94.11 longitud W y la profundidad 58 km.		<b>Fecha y hora de la emergencia:</b> 7 de Septiembre de 2017. 23:49:18 Horas.	
<b>Tipo de emergencia</b>		<b>Descripción de la emergencia:</b> Sismo de 8.2 en el inmueble del HGZ No.1.	
Sismo	X	<b>Daños humanos y materiales:</b> Daños severos en desprendimiento de azulejos, acabados texturizados, repellos, falso plafón de tabla roca, un equipo de aire acondicionado y 2 computadores. No hubo daños humanos.	
Incendio			
Amenaza de bomba			
Inundación			
Huracán			
Tormenta tropical			
Deslizamiento		<b>Acciones realizadas:</b> Se activó el plan interno de protección civil, se llevaron a cabo recorridos cuantificando daños para la aseguradora. El Hospital continúa laborando de forma normal.	
Actividad volcánica			
Robo de infante			
Sustancias químicas			
Manifestaciones			
Otro		<b>Recursos utilizados:</b> no se requirió utilizar recursos.	



**Estado de la edificación**

Situación	Estado	
	Sí	No
1. Derrumbe total o parcial, edificación separada de su cimiento o hundimiento.		X
2. Inclínación notoria de la edificación de algún entrepiso.		X
3. Daño en miembros estructurales (columnas, vigas, muros, losas).		X
4. Daño severo en muros no estructurales, escaleras, etc.		X
5. Grietas, Movimiento del suelo o deslizamiento de talud.		X
6. Edificación contigua con daños severos, inestable.		X

*Handwritten notes:*  
SPD  
1415  
SA

*Handwritten signature:*

7. Pretilos, balcones u otros objetos en peligro de caer.		X
8. Otros peligros (derrames tóxicos, líneas rotas, etc.).		X


Instrucciones	Clasificación rápida	
Con un NO a todas las preguntas, marcar la edificación como HABITABLE.	Habitable	X
Con un SÍ a cualquiera de las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, marcar la edificación como INSEGURA.	Cuidado	
Con un SÍ a las preguntas 7 u 8 marcar ÁREA INSEGURA y acordonar la zona de riesgo.	Insegura	
Si en esta evaluación existen dudas se debe marcar CUIDADO.		

### Requerimientos

Evaluación de necesidades	Tipo de apoyo:
No se requiere apoyo externo	
X	
Se requiere apoyo externo	

Monto estimado de los daños:	Documentos anexos	
\$116,893.69	Acta administrativa	X
	Parte de novedades	X
Estimación del costo realizado por:  Ing. Hugo Ancheyta Castrejón C. Juan Carlos Melchor de la Cruz	Reporte bomberos	
	Presupuesto de reparación	X
	Evidencia fotográfica	X
	Acta Ministerio Público	
	Otros	

### Unidad Interna de Protección Civil


  
 DR. FERNANDO DOMINGUEZ SALGADO.

**Nombre, cargo y firma**