

REPORTE FOTOGRAFICO AREAS HGZ 2.

EVENTO PERTURBADOR SUSCITADO EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SISMO CON MAGNITUD DE 8.1° EN LA ESCALA DE RICHTER, CON EPICENTRO LATITUD 14.97° Y LONGITUD -93.94°, LOCALIZADO A 111 KM AL SUROESTE DE PIJIJAPAN, CHIAPAS, PROFUNDIDAD 10 KM; MISMO QUE OCURRIO A LAS 23:49 P.M.

ACCESO A PASILLO DE ESPECIALIDADES



REPORTE FOTOGRAFICO AREAS HGZ 2.
SISMO CON MAGNITUD DE 8.1° ESCALA DE RICHTER

AREA MUROS INTERIORES CONSULTORIOS DE ESPECIALIDADES



REPORTE FOTOGRAFICO AREAS HGZ 2.
SISMO CON MAGNITUD DE 8.1° ESCALA DE RICHTER

AREA MUROS INTERIORES CONSULTORIOS DE ESPECIALIDADES



**REPORTE FOTOGRAFICO AREAS HGZ 2.
SISMO CON MAGNITUD DE 8.1° ESCALA DE RICHTER
MUROS INTERIORES AREA DE APOYO ESPECIALIDADES**



MUROS INTERIORES AREA SALA DE JUNTAS ENFERMERIA / TRABAJO SOCIAL



**REPORTE FOTOGRAFICO AREAS HGZ 2.
SISMO CON MAGNITUD DE 8.1° ESCALA DE RICHTER**

**MUROS INTERIORES AREA DE FARMACIA
ACABADO EN MURO CON CINTILLA VITREA**



REPORTE FOTOGRAFICO AREAS HGZ 2.
SISMO CON MAGNITUD DE 8.1° ESCALA DE RICHTER

MUROS Y PLAFON SALA DE ESPERA DE LABORATORIO



SERVICIO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE



**REPORTE FOTOGRAFICO AREAS HGZ 2.
SISMO CON MAGNITUD DE 8.1° ESCALA DE RICHTER
SERVICIO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE**



REPORTE FOTOGRAFICO AREAS HGZ 2.
SISMO CON MAGNITUD DE 8.1° ESCALA DE RICHTER

SERVICIO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE



REPORTE FOTOGRAFICO AREAS HGZ 2.
SISMO CON MAGNITUD DE 8.1° ESCALA DE RICHTER

SERVICIO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE



**REPORTE FOTOGRAFICO AREAS HGZ 2.
SISMO CON MAGNITUD DE 8.1° ESCALA DE RICHTER**

PASILLO RAYOS "X" / QUIROFANOS



**SERVICIO DE RAYOS "X"
CONSULTORIO ULTRASONIDO**



REPORTE FOTOGRAFICO AREAS HGZ 2.
SISMO CON MAGNITUD DE 8.1° ESCALA DE RICHTER

SERVICIO DE RAYOS "X"
AREA DE TOMOGRAFIA






SERVICIO DE TOCOCIRUGIA



REPORTE FOTOGRAFICO AREAS HGZ 2.
SISMO CON MAGNITUD DE 8.1° ESCALA DE RICHTER

SERVICIO DE TOCOCIRUGIA




REPORTE FOTOGRAFICO AREAS HGZ 2.
SISMO CON MAGNITUD DE 8.1° ESCALA DE RICHTER

PASILLO DE INHALOTERAPIA / HEMODIALISIS



AREA DE INHALOTERAPIA



**REPORTE FOTOGRAFICO AREAS HGZ 2.
SISMO CON MAGNITUD DE 8.1° ESCALA DE RICHTER**

SEPTICO SERVICIO DE HEMODIALISIS




CONSULTORIOS DE NEFROLOGIA



REPORTE FOTOGRAFICO AREAS HGZ 2.
SISMO CON MAGNITUD DE 8.1° ESCALA DE RICHTER

SERVICIO DE HEMODIALISIS



SALA DE ESPERA DE HEMODIALISIS



REPORTE FOTOGRAFICO AREAS HGZ 2.
SISMO CON MAGNITUD DE 8.1° ESCALA DE RICHTER

SALA DE ESPERA DE HEMODIALISIS Y
URGENCIAS GINECOLOGIA



REPORTE FOTOGRAFICO AREAS HGZ 2.
SISMO CON MAGNITUD DE 8.1° ESCALA DE RICHTER

SERVICIO DE URGENCIAS



REPORTE FOTOGRAFICO AREAS HGZ 2.
SISMO CON MAGNITUD DE 8.1° ESCALA DE RICHTER

EDIFICIO CUERPO DE GOBIERNO



REPORTE FOTOGRAFICO AREAS HGZ 2.
SISMO CON MAGNITUD DE 8.1° ESCALA DE RICHTER

TORRE HOSPITALARIA



SERVICIO DE LAVANDERIA



SISMO CON MAGNITUD DE 8.1° ESCALA DE RICHTER

Servicios Afectados:

- ✓ C.E.Y.E
- ✓ UCIN
- ✓ PATOLOGIA
- ✓ FISIATRIA
- ✓ BODEGA DE CONSERVACION

**JEFATURA DE CONSERVACION
HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 2**