



**Instituto Mexicano del Seguro Social
Informe de Emergencia
Unidad Interna de Protección Civil**



Identificación

Centro Laboral: CONSERV. Y SERV. GRLES, CONSTRUCCIONES, ARCH. Y CORRESP, BODEGA		Dirección: CARRETERA COSTERA Y ANILLO PERIFERICO S/N	
Teléfono: 62 6 5951	Actividad: OFICINAS ADMINISTRATIVAS	Población: 86	
Responsable: MARIO OROZCO MENDOZA		Correo: mario.ozcom@imss.go.mx	

Características de la emergencia

Localización de la emergencia: INMUEBLE		Fecha y hora de la emergencia: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 11:44 PM	
Tipo de emergencia		Descripción de la emergencia: SISMO 8.4	
Sismo	XX	Daños humanos y materiales DAÑOS E N VITROPISO, PISO RUSTICO Y ANAQUELES METALICOS	
Incendio			
Amenaza de bomba			
Inundación			
Huracán			
Tormenta tropical			
Deslizamiento		Acciones realizadas: RECORRIDO PARA INSPECCION FISICA DEL INMUEBLE POR PARTE DE LA U.I.P.C.	
Actividad volcánica			
Robo de infante			
Sustancias químicas			
Manifestaciones		Recursos utilizados:	
Otro			

[Handwritten signature]

Estado de la edificación

Situación	Sí	No
1. Derrumbe total o parcial, edificación separada de su cimiento o hundimiento.		XX
2. Inclinación notoria de la edificación de algún entrepiso.		XX
3. Daño en miembros estructurales (columnas, vigas, muros, losas).	XX	
4. Daño severo en muros no estructurales, escaleras, etc.		XX
5. Grietas, Movimiento del suelo o deslizamiento de talud.		XX
6. Edificación contigua con daños severos, inestable.		XX
7. Pretiles, balcones u otros objetos en peligro de caer.		XX
8. Otros peligros (derrames tóxicos, líneas rotas, etc.).		XX

[Handwritten mark]

Instrucciones		Clasificación rápida	
Con un NO a todas las preguntas, marcar la edificación como HABITABLE.		Habitable	
Con un SÍ a cualquiera de las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, marcar la edificación como INSEGURA.		Cuidado	
Con un SÍ a las preguntas 7 u 8 marcar ÁREA INSEGURA y acordonar la zona de riesgo.		Insegura	XX
Si en esta evaluación existen dudas se debe marcar CUIDADO.			
Requerimientos			
Evaluación de necesidades		Tipo de apoyo: INSPECCION POR PARTE DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE PROTECCION CIVIL	
No se requiere apoyo externo			
Se requiere apoyo externo	XX		
Monto estimado de los daños: \$70,000.00		Documentos anexos	
Estimación del costo realizado por: JEFE DE CONSERVACION DE LA UNIDAD		Acta administrativa	XX
		Parte de novedades	XX
		Reporte bomberos	
		Presupuesto de reparación	
		Evidencia fotográfica	XX
		Acta Ministerio Público	
		Otros	
Unidad Interna de Protección Civil			
 LIC. MARIO OROZCO MENDOZA PRESIDENTE DE LA UIPC Nombre, cargo y firma			