



**Instituto Mexicano del Seguro Social
Informe de Emergencia
Unidad Interna de Protección Civil**



Identificación

Centro Laboral: DELEGACION ESTATAL		Dirección: CARRETERA COSTERA Y ANILLO PERIFERICO S/N	
Teléfono: 62 6 14 80	Actividad: DIRECCION DELEGACIONAL	Población: 400	
Responsable: MARIO OROZCO MENDOZA		Correo: mario.orozcom@imss.go.mx	

Características de la emergencia

Localización de la emergencia: INMUEBLE		Fecha y hora de la emergencia: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 11:44 PM	
Tipo de emergencia		Descripción de la emergencia: SISMO 8.4	
Sismo	XX	Daños humanos y materiales: FISURAS EN MUROS, Y PLAFONES, CRISTALES QUEBRADOS	
Incendio			
Amenaza de bomba			
Inundación			
Huracán			
Tormenta tropical			
Deslizamiento		Acciones realizadas: RECORRIDO PARA INSPECCION FISICA DEL INMUEBLE U.I.P.C.	
Actividad volcánica			
Robo de infante			
Sustancias químicas			
Manifestaciones			
Otro			
		Recursos utilizados:	

Estado de la edificación

Situación	Sí	No
1. Derrumbe total o parcial, edificación separada de su cimiento o hundimiento.		XX
2. Inclinação notoria de la edificación de algún entrepiso.		XX
3. Daño en miembros estructurales (columnas, vigas, muros, losas).		XX
4. Daño severo en muros no estructurales, escaleras, etc.	XX	
5. Grietas, Movimiento del suelo o deslizamiento de talud.		XX
6. Edificación contigua con daños severos, inestable.		XX

7. Pretilos, balcones u otros objetos en peligro de caer.	XX
8. Otros peligros (derrames tóxicos, líneas rotas, etc.).	XX

Instrucciones	Clasificación rápida	
Con un NO a todas las preguntas, marcar la edificación como HABITABLE.	Habitable	
Con un SÍ a cualquiera de las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, marcar la edificación como INSEGURA.	Cuidado	
Con un SÍ a las preguntas 7 u 8 marcar ÁREA INSEGURA y acordonar la zona de riesgo.	Insegura.	XX
Si en esta evaluación existen dudas se debe marcar CUIDADO.		

Requerimientos

Evaluación de necesidades		Tipo de apoyo: INSPECCION POR PARTE DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE PROTECCION CIVIL
No se requiere apoyo externo		
Se requiere apoyo externo	XX	
Monto estimado de los daños: \$ 60,000.00	Documentos anexos	
	Acta administrativa	XX
	Parte de novedades	XX
Estimación del costo realizado por: JEFE DE CONSERVACION DE LA UNIDAD	Reporte bomberos	
	Presupuesto de reparación	
	Evidencia fotográfica	XX
	Acta Ministerio Público	
	Otros	

Unidad Interna de Protección Civil

LIC. MARIO OROZCO MENDOZA
 PRESIDENTE DE LA UIPC
Nombre, cargo y firma