



**Instituto Mexicano del Seguro Social
Informe de Emergencia
Unidad Interna de Protección Civil**



Identificación

Centro Laboral: SUBDELEGACION TAPACHULA		Dirección: BOULEVARD PRINCIPE AKISHINO S/N	
Teléfono: 62 8 17 15	Actividad: TRAMITES OBRERO PATRONAL IMSS	Población: 280	
Responsable: LIC. DAVID COUTINO OCHOA		Correo: david.coutino@imss.gob.mx	

Características de la emergencia

Localización de la emergencia: FACHADAS, PASILLOS, BAÑOS, CRISTALES. OFICINAS COBRO, AFILIACION, AUDITORIA PATRONES, PAGOS VENCIDOS, PENSIONES	Fecha y hora de la emergencia: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 22.22 HRS
---	--

Tipo de emergencia		Descripción de la emergencia: SISMO 8.2 GRADOS
Sismo	XX	
Incendio		
Amenaza de bomba		Daños humanos y materiales: MATERIALES
Inundación		
Huracán		
Tormenta tropical		Acciones realizadas: RECORRIDO DE INSPECCION FISICA CON INTEGRANTES DE LA UIPC Y SOLICITUD DE VISITA POR PARTE DE AUTORIDADES DE PROTECCION CIVIL
Deslizamiento		
Actividad volcánica		
Robo de infante		
Sustancias químicas		
Manifestaciones		Recursos utilizados: RECURSO HUMANO
Otro		

Estado de la edificación


Situación	Sí	No
1. Derrumbe total o parcial, edificación separada de su cimiento o hundimiento.		XX
2. Inclinação notoria de la edificación de algún entrepiso.		XX
3. Daño en miembros estructurales (columnas, vigas, muros, losas).	XX	
4. Daño severo en muros no estructurales, escaleras, etc.		XX
5. Grietas, Movimiento del suelo o deslizamiento de talud.		XX
6. Edificación contigua con daños severos, inestable.		XX

7. Pretilles, balcones u otros objetos en peligro de caer.	XX
8. Otros peligros (derrames tóxicos, líneas rotas, etc.).	XX

Instrucciones	Clasificación rápida	
Con un NO a todas las preguntas, marcar la edificación como HABITABLE.	Habitable	
Con un SÍ a cualquiera de las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, marcar la edificación como INSEGURA.	Cuidado	
Con un SÍ a las preguntas 7 u 8 marcar ÁREA INSEGURA y acordonar la zona de riesgo.	Insegura	XX
Si en esta evaluación existen dudas se debe marcar CUIDADO.		

Requerimientos		
Evaluación de necesidades	Tipo de apoyo:	
No se requiere apoyo externo		
Se requiere apoyo externo	XX	
Monto estimado de los daños: \$ 215,000.00	Documentos anexos	
	Acta administrativa	
	Parte de novedades	
Estimación del costo realizado por: CONTRATISTA COSAP	Reporte bomberos	
	Presupuesto de reparación	
	Evidencia fotográfica	XX
	Acta Ministerio Público	
	Otros	

Unidad Interna de Protección Civil


 LIC. DAVID COUTINO OCHOA
 SUBDELEGADO Y PRESIDENTE DE LA U.I.P.C.

Nombre, cargo y firma