MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

IMSS

CÉDULA DE REPORTE DE SINIESTRO CON AFECTACIÓN AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

1.- Datos generales de la unidad institucional afectada por un siniestro

- Dirección Normativa, Delegación, UMAE o Centro Vacacional: Chiapas
- Unidad Médica o No Médica afectada: Subdelegación Tapachula
- Dirección de la unidad afectada: Boulevard Príncipe Akishino S/N Col. Adolfo Zamora Cruz
- Servicio afectado: Fachadas Exteriores, Oficinas Cobros, Pensiones, Auditoria Patrones, Cartera Vencida, Afiliación, Baños, Pasillos
- Unidad de información: 079102 Centro de Costos: 900110

2.-Datos Generales del siniestro:

- Fecha del siniestro: 07 de Septiembre de 2017
- Causa del siniestro: Sismo 8.2
- Relación de Bienes Afectados:
- Importe estimado de los daños por siniestro:

Inmueble	$ 215,000.00
Bienes de Consumo:	$
Mobiliario y Equipos	$
Total	**$ 215,000.00**

- Descripción del Siniestro: Fisuras en muros, plafones y cristales

LAE. Victor Hugo Cruz Vera.- N41 Responsable de Proyectos.- Víctor.cruzv@imss.gob.mx

Nombre, cargo, correo electrónico y teléfono de la persona que atenderá al despacho de ajustadores en posible visita de inspección de daños

Lic. David Coutiño Ochoa
Titular de la Subdelegación.

Nombre y Firma del Titular del Departamento Administrativo de Dirección Normativa o del Titular Delegacional de Servicios de Finanzas o del Titular del Departamento de Finanzas en UMAE o del *Gerente de Finanzas en Centros Vacacionales, al que dependa la unidad o servicio afectado por el* siniestro