



**Instituto Mexicano del Seguro Social
Informe de Emergencia
Unidad Interna de Protección Civil**



Identificación

Centro Laboral: Unidad Médica de Atención Ambulatoria		Dirección: Boulevard Salomón Gonzalez Blanco 2560, Col. Centro
Teléfono: 9611251213	Actividad: Atención Médica Ambulatoria	Población: 140
Responsable: Dr. Efrain Leon Gamboa		Correo: efrain.leon@imss.gob.mx

Características de la emergencia

Localización de la emergencia: Unidad Médica Familiar No. 23	Fecha y hora de la emergencia: 07 de septiembre de 2017, 23:45 hrs
--	--

Tipo de emergencia	Descripción de la emergencia: Sismo de 8.2 grados en escala de Ríghter que se suscita el día 07 de septiembre de 2017 a las 23: 45 hrs aproximadamente
Sismo	<input checked="" type="checkbox"/>
Incendio	<input type="checkbox"/>
Amenaza de bomba	Daños humanos y materiales: no hubo daños humanos, y en lo que respecta a materiales y desprendimiento de repello en juntas constructivas, algunos plafones con daños leves, 02 equipos médicos dañados por caída.
Inundación	
Huracán	
Tormenta tropical	
Deslizamiento	Acciones realizadas: Se realiza recorrido para determinar los daños no encontrando mayor daño que pudiera afectar la funcionalidad del inmueble. Se realiza minuta y reporte de daños para proceder con aseguradora.
Actividad volcánica	
Robo de infante	
Sustancias químicas	
Manifestaciones	Recursos utilizados: Propios.
Otro	

Estado de la edificación

Situación	Sí	No
1. Derrumbe total o parcial, edificación separada de su cimiento o hundimiento.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Inclinação notoria de la edificación de algún entrepiso.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Daño en miembros estructurales (columnas, vigas, muros, losas).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Daño severo en muros no estructurales, escaleras, etc.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

5. Grietas, Movimiento del suelo o deslizamiento de talud.		X
6. Edificación contigua con daños severos, inestable.		X
7. Pretilos, balcones u otros objetos en peligro de caer.		X
8. Otros peligros (derrames tóxicos, líneas rotas, etc.).		X

Instrucciones	Clasificación rápida	
Con un NO a todas las preguntas, marcar la edificación como HABITABLE.	Habitable	X
Con un SÍ a cualquiera de las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, marcar la edificación como INSEGURA.	Cuidado	
Con un SÍ a las preguntas 7 u 8 marcar ÁREA INSEGURA y acordonar la zona de riesgo.	Insegura	
Si en esta evaluación existen dudas se debe marcar CUIDADO.		

Requerimientos

Evaluación de necesidades		Tipo de apoyo:
No se requiere apoyo externo	x	
Se requiere apoyo externo		
Monto estimado de los daños:	Documentos anexos	
\$ 610,000	Acta administrativa	x
	Parte de novedades	
Estimación del costo realizado por:	Reporte bomberos	
	Presupuesto de reparación	
Jefatura de Conservación de Unidad	Evidencia fotográfica	x
	Acta Ministerio Público	
	Otros	

Unidad Interna de Protección Civil

Maria Candelaria Guzmán Balboa
 Administradora de la Unidad
 Secretario Ejecutivo UIPC UMF 23

Nombre, cargo y firma