



Instituto Mexicano del Seguro Social
Informe de Emergencia
Unidad Interna de Protección Civil



Identificación

Centro Laboral: UMF NO 6		Dirección: KM 16.5 CARRETERA A NUEVA ALEMANIA FCA.CHAPULTEPEC	
Teléfono:	Actividad: DIRECTOR	Población:	
Responsable: DR. JUAN DE DIOS CASTILLEJOS ALTUZAR		Correo: Juan.castillejos@imss.gob.mx	

Características de la emergencia

Localización de la emergencia: UMF NO 6 FINCA CHAPULTEPEC	Fecha y hora de la emergencia: 07/09/2017 A LAS : 23:49
--	--

Tipo de emergencia	Descripción de la emergencia: CAIDA DEL MONITOR DEL EQUIPO DE COMPUTO
Sismo	X
Incendio	
Amenaza de bomba	Daños humanos y materiales: NINGUNO
Inundación	
Huracán	
Tormenta tropical	Acciones realizadas: TRAMITE DEL SINIESTRO
Deslizamiento	
Actividad volcánica	
Robo de infante	
Sustancias químicas	Recursos utilizados: ACTA ADMINISTRATIVA PARTE DE NOVEDAD, CEDULA DE REPORTE DE SINIESTRO CON AFECTACION AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Manifestaciones	
Otro	

Estado de la edificación

Situación	Sí	No
1. Derrumbe total o parcial, edificación separada de su cimiento o hundimiento.		X
2. Inclinação notoria de la edificación de algún entrepiso.		X
3. Daño en miembros estructurales (columnas, vigas, muros, losas).		X
4. Daño severo en muros no estructurales, escaleras, etc.		X
5. Grietas, Movimiento del suelo o deslizamiento de talud.		X
6. Edificación contigua con daños severos, inestable.		X

7. Pretilos, balcones u otros objetos en peligro de caer.	X
8. Otros peligros (derrames tóxicos, líneas rotas, etc.).	X

Instrucciones	Clasificación rápida	
Con un NO a todas las preguntas, marcar la edificación como HABITABLE.	Habitable	SI
Con un SÍ a cualquiera de las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, marcar la edificación como INSEGURA.	Cuidado	NO
Con un SÍ a las preguntas 7 u 8 marcar ÁREA INSEGURA y acordonar la zona de riesgo.	Insegura	NO
Si en esta evaluación existen dudas se debe marcar CUIDADO.		

Requerimientos

Evaluación de necesidades	Tipo de apoyo:
No se requiere apoyo externo	
Se requiere apoyo externo	

Monto estimado de los daños:	Documentos anexos	
\$ 14 470.45	Acta administrativa	SI
	Parte de novedades	SI
Estimación del costo realizado por: ING. JORGE SUAREZ RODRIGUEZ	Reporte bomberos	NO
	Presupuesto de reparación	NO
	Evidencia fotográfica	SI
	Acta Ministerio Público	NO
	Otros CEDULA DE REPORTE DE SINIESTRO.	

Unidad Interna de Protección Civil


 DR. JUAN DE DIOS CASTILLEJOS ALTUZAR DIRECTOR
 Nombre, cargo y firma