



Instituto Mexicano del Seguro Social
Informe de Emergencia
Unidad Interna de Protección Civil



Identificación

Centro Laboral: UMF 11 TAPACHULA		Dirección: Carretera costera y anillo periférico s/n
Teléfono: 62 6261480-84 ext 2313,2304,2301	Actividad: ATENCION MEDICA DE 1er NIVEL	Población: 90,000 Derechohabientes
Responsable: Dr Edgar Carrera Camacho		Correo:edgar.carrerac@imms.gob.mx


Características de la emergencia

Localización de la emergencia: UMF 11 TAPACHULA, CONSULTA EXTERNA Y ENSEÑANZA PLANTA ALTA	Fecha y hora de la emergencia: 07/09/2017 23:49 HRS
--	--

Tipo de emergencia		Descripción de la emergencia: Solo se reportan daños en aplanados y juntas constructivas, consideradas no graves
Sismo	X	
Incendio		
Amenaza de bomba		Daños humanos y materiales: Sin daños.
Inundación		
Huracán		
Tormenta tropical		
Deslizamiento		Acciones realizadas: Revisión general de las instalaciones para valoración en forma preliminar daños estructurales, sin encontrar daños graves.
Actividad volcánica		
Robo de infante		
Sustancias químicas		Recursos utilizados: NINGUNO
Manifestaciones		
Otro		

Estado de la edificación

Situación	Sí	No
1. Derrumbe total o parcial, edificación separada de su cimiento o hundimiento.		X
2. Inclinación notoria de la edificación de algún entepiso.		X
3. Daño en miembros estructurales (columnas, vigas, muros, losas).		X
4. Daño severo en muros no estructurales, escaleras, etc.		X
5. Grietas, Movimiento del suelo o deslizamiento de talud.		X
6. Edificación contigua con daños severos, inestable.		X



Handwritten signature and number: 1430

7. Pretilos, balcones u otros objetos en peligro de caer.	X
8. Otros peligros (derrames tóxicos, líneas rotas, etc.).	X


Instrucciones	Clasificación rápida
Con un NO a todas las preguntas, marcar la edificación como HABITABLE.	Habitable
Con un SÍ a cualquiera de las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, marcar la edificación como INSEGURA.	Cuidado
Con un SÍ a las preguntas 7 u 8 marcar ÁREA INSEGURA y acordonar la zona de riesgo.	Insegura
Si en esta evaluación existen dudas se debe marcar CUIDADO.	

Requerimientos

Evaluación de necesidades	Tipo de apoyo: NINGUNO
No se requiere apoyo externo	X
Se requiere apoyo externo	

Monto estimado de los daños: 25000.00	Documentos anexos
	Acta administrativa
	Parte de novedades
Estimación del costo realizado por:	Reporte bomberos
	Presupuesto de reparación
	Evidencia fotográfica
	Acta Ministerio Público
	Otros
	REPORTE DE DAÑO ESTRUCTURAL

Unidad Interna de Protección Civil


 Dr. Edgar Carrera Camacho
 Director, UMF 11
Nombre, cargo y firma

