



Instituto Mexicano del Seguro Social
Informe de Emergencia
Unidad Interna de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL

Identificación

Centro Laboral: UNIDAD MEDICA FAMILIAR N° 13 Dirección: BOULEVAR ART. 115 Y ESQUINA PRESA CHICOASEN S/N

Teléfono: 6141388 Actividad: SALUD Población:

Responsable: DR. FRANCISCO R. ESCOBAR DIAZ Correo:

Características de la emergencia

Localización de la emergencia: TODA LA UNIDAD Fecha y hora de la emergencia: 07/09/17 23:49:18

Tipo de emergencia	Descripción de la emergencia: SISMO DE 8.2 EN LA ESCALA DE RICHTER
Sismo	<input checked="" type="checkbox"/>
Incendio	<input type="checkbox"/>
Amenaza de bomba	Daños humanos y materiales: DAÑOS DE LA UNIDAD EN MUROS, AZULEJOS, PISOS, CRISTALES, GRIETAS EN FACHADAS DE URGENCIAS Y ENTRADA PRINCIPAL, GRIETAS EN CONSULTORIOS, GRIETAS EN FARMACIA, GRIETAS EN PASILLOS, GRIETAS EN ESCALERAS, GRIETAS EN ALMACEN Y GRIETAS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, DESPRENDIMIENTO DE PLAFON, 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO QUEMADOS, 6 COMPUTADORAS, 1 PROYECTOR, 1 TV DE 42", 1 MICROSCOPIO,
Inundación	
Huracán	
Tormenta tropical	
Deslizamiento	
Actividad volcánica	Acciones realizadas: ACORDONAMIENTO DE AREAS QUE SE ENCUENTRAN EN RIESGO
Robo de infante	
Sustancias químicas	
Manifestaciones	Recursos utilizados: PERSONAL DE LIMPIEZA Y TECNICOS PARA ADECUACIONES, MATERIAL DE LIMPIEZA.
Otro	


Estado de la edificación

Situación	Sí	No
1. Derrumbe total o parcial, edificación separada de su cimiento o hundimiento.		X
2. Inclinação notoria de la edificación de algún entrepiso.		X
3. Daño en miembros estructurales (columnas, vigas, muros, losas).		X
4. Daño severo en muros no estructurales, escaleras, etc.		X
5. Grietas, Movimiento del suelo o deslizamiento de talud.	X	

6. Edificación contigua con daños severos, inestable.		X
7. Pretilos, balcones u otros objetos en peligro de caer.		X
8. Otros peligros (derrames tóxicos, líneas rotas, etc.).		X

Instrucciones	Clasificación rápida	
Con un NO a todas las preguntas, marcar la edificación como HABITABLE.	Habitable	X
Con un SÍ a cualquiera de las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, marcar la edificación como INSEGURA.	Cuidado	
Con un SÍ a las preguntas 7 u 8 marcar ÁREA INSEGURA y acordonar la zona de riesgo.	Insegura	
Si en esta evaluación existen dudas se debe marcar CUIDADO.		

Requerimientos		
Evaluación de necesidades	Tipo de apoyo: DICTAMEN ESTRUCTURA POR D.R.O.	
No se requiere apoyo externo		
Se requiere apoyo externo	X	
Monto estimado de los daños: \$ 2,350,000.00	Documentos anexos	
	Acta administrativa	X
	Parte de novedades	
Estimación del costo realizado por:	Reporte bomberos	
	Presupuesto de reparación	
	Evidencia fotográfica	X
	Acta Ministerio Público	
	Otros	

Unidad Interna de Protección Civil
 DR. FRANCISCO R. ESCOBAR DIAZ. DIRECTOR UMF N° 13 Nombre, cargo y firma