



Identificación

Centro Laboral: ALMACEN DELEGACIONAL 2	Dirección: Carretera Tuxtla - Chiapa de Corzo km. 7.5 S/N Colonia Centro Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.	
Teléfono: 61 4 2757	Actividad: Almacenes	Población: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Responsable: Ing. Guadalupe Morales Marin.	Correo: guadalupe.moralesm@imss.gob.mx	


Características de la emergencia

Localización de la emergencia: Almacén	Fecha y hora de la emergencia: 07 de septiembre de 2017 a las 11:49 pm	
Tipo de emergencia	Descripción de la emergencia: Movimiento sísmico con magnitud de 8.4 en la escala de Richter cuyo epicentro se registró a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, de acuerdo con los datos del sismológico Nacional Mexicano	
Sismo	X	
Incendio		
Amenaza de bomba		Daños humanos y materiales: Oficina administrativa: Se cayó un archivero rompiéndose los rieles internos.
Inundación		
Huracán		Bodega Medicamento: Se cayó un anaquel sobre la computadora e impresora de la oficina de medicamento, dejándolas inservibles (se anexa foto), así mismo provoco la ruptura de un cristal que protegía la mesa de trabajo. Se acentuaron las Grietas y fisuras en muros ya detectados en el sismo pasado. Bodega Mobiliario y Equipo: Se acentuó la Grieta en la trabe de soporte de la estructura, ubicada al fondo de la bodega. Comedor: Desprendimiento de losetas en cocina.
Tormenta tropical		Acciones realizadas: Recorrido para verificar daños
Deslizamiento		Acta administrativa y reporte de daños con álbum fotográfico.
Actividad volcánica		
Robo de infante		
Sustancias químicas		Recursos utilizados:
Manifestaciones		No aplica
Otro		

Estado de la edificación		
Situación	Sí	No
1. Derrumbe total o parcial, edificación separada de su cimiento o hundimiento.		X
2. Inclinación notoria de la edificación de algún entrepiso.		X
3. Daño en miembros estructurales (columnas, vigas, muros, losas).		X
4. Daño severo en muros no estructurales, escaleras, etc.		X
5. Grietas, Movimiento del suelo o deslizamiento de talud.	X	
6. Edificación contigua con daños severos, inestable.		X
7. Pretilos, balcones u otros objetos en peligro de caer.		X
8. Otros peligros (derrames tóxicos, líneas rotas, etc.).		X

Instrucciones	Clasificación rápida	
Con un NO a todas las preguntas, marcar la edificación como HABITABLE.	Habitable	X
Con un SÍ a cualquiera de las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, marcar la edificación como INSEGURA.	Cuidado	
Con un SÍ a las preguntas 7 u 8 marcar ÁREA INSEGURA y acordonar la zona de riesgo.	Insegura	
Si en esta evaluación existen dudas se debe marcar CUIDADO.		

Requerimientos		
Evaluación de necesidades	Tipo de apoyo:	
No se requiere apoyo externo	X	
Se requiere apoyo externo		
Monto estimado de los daños:	Documentos anexos	
\$ 60,000.00	Acta administrativa	X
	Parte de novedades	
Estimación del costo realizado por:	Reporte bomberos	
Ing. Guadalupe Morales Marín.	Presupuesto de reparación	
Encargada del Almacén Delegacional	Evidencia fotográfica	X
	Acta Ministerio Público	
	Otros	

Unidad Interna de Protección Civil
 Arq. Sahory Margarita Fonseca Cordova Suministro
Nombre, cargo y firma