



**Instituto Mexicano del Seguro Social**  
**Informe de Emergencia**  
**Unidad Interna de Protección Civil**



**Identificación**

<b>Centro Laboral:</b> SUBDELEGACION TUXTLA GUTIERREZ		<b>Dirección:</b> BLVD. ANTONIO PARIENTE ALGARIN No. 250 RESERVA POLYFORUM, C.P. 29045 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
<b>Teléfono:</b> 01 961 12 1 20 46	<b>Actividad:</b> SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL	<b>Población:</b> TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
<b>Responsable:</b> ING. OLGA NASHIELLY CORTES SERRANO		<b>Correo:</b> <a href="mailto:nashielly.cortes@imss.gob.mx">nashielly.cortes@imss.gob.mx</a>


**Características de la emergencia**

<b>Localización de la emergencia:</b> SUBDELEGACION TUXTLA	<b>Fecha y hora de la emergencia:</b> 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.
---	---

Tipo de emergencia		Descripción de la emergencia:
Sismo	<input checked="" type="checkbox"/>	SISMO DE 8.2 GRADOS EN ESCALA DE RICHTER OCURRIDA EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 REGISTRADO A LAS 23:49 P.M. LOCALIDA A 111 KM AL SUROESTE DE PIJIJAPAN LAS CORDENADAS DEL EPICENTRO SON 14.85 LATITUD N Y -94.11 LOGITUD M Y LA PROFUNDIDAD ES DE 58 KMS DEL EPICENTRO DEL CUAL SE PRESENTO EL SISMO EN EL ESTADO DE CHIAPAS.
Incendio	<input type="checkbox"/>	
Amenaza de bomba	<input type="checkbox"/>	<b>Daños humanos y materiales:</b> GRIETAS EN MUROS, VIDRIOS QUEBRADOS, PLAFONES DESPLOMADOS, MUROS NOS ESTRUCTURALES DAÑADOS, GIRTAS EN PISO, GRIETAS EN ESCALERAS, DESPRENDIMIENTO DE FACHADA, DAÑOS EN EQUIPOS DE COMPUTO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, FUGAS DE AGUA.
Inundación	<input type="checkbox"/>	
Huracán	<input type="checkbox"/>	<b>Acciones realizadas:</b> PUESTO EN MARCHA DEL PLAN DE EMERGENCIA PARA LA HABILITACION DE AREA PROVICIONALES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AFILIACION VIGENCIAS, COBRANZA, AUSITORIA A PATRONES, PENSIONES, APOYO ADMINISTRATIVO Y OFICINAS DEL SUBDELEGADO.
Tormenta tropical	<input type="checkbox"/>	
Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	
Actividad volcánica	<input type="checkbox"/>	
Robo de infante	<input type="checkbox"/>	
Sustancias químicas	<input type="checkbox"/>	<b>Recursos utilizados:</b> INTALACIONES DE CLIMAS, INTALACIONES DE RED, CASETA MULTIPANEL, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS, MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, INTALACIONES DE BAÑOS, INSTLACIONES DE CARPAS, VENTILADORES, COMEDOR, ETC.
Manifestaciones	<input type="checkbox"/>	
Otro	<input type="checkbox"/>	

**Estado de la edificación**

Situación	Sí	No
1. Derrumbe total o parcial, edificación separada de su cimiento o hundimiento.		<input checked="" type="checkbox"/>
2. Inclinación notoria de la edificación de algún entrepiso.		<input checked="" type="checkbox"/>
3. Daño en miembros estructurales (columnas, vigas, muros, losas).		<input checked="" type="checkbox"/>
4. Daño severo en muros no estructurales, escaleras, etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	
5. Grietas, Movimiento del suelo o deslizamiento de talud.	<input checked="" type="checkbox"/>	
6. Edificación contigua con daños severos, inestable.		<input checked="" type="checkbox"/>
7. Pretilles, balcones u otros objetos en peligro de caer.	<input checked="" type="checkbox"/>	
8. Otros peligros (derrames tóxicos, líneas rotas, etc.).		<input checked="" type="checkbox"/>

Instrucciones		Clasificación rápida	
Con un NO a todas las preguntas, marcar la edificación como HABITABLE.		Habitable	
Con un SÍ a cualquiera de las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, marcar la edificación como INSEGURA.		Cuidado	X
Con un SÍ a las preguntas 7 u 8 marcar ÁREA INSEGURA y acordonar la zona de riesgo.		Insegura	
Si en esta evaluación existen dudas se debe marcar CUIDADO.			
Requerimientos			
Evaluación de necesidades		Tipo de apoyo:	
No se requiere apoyo externo		EVELUACION DE DAÑOS POR PARTE DE LA AUTORIDAD DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE CHIAPAS.	
Se requiere apoyo externo	X		
<b>Monto estimado de los daños:</b> \$ 5,000,000.00		Documentos anexos	
Estimación del costo realizado por:  JEFATURA DE CONSERVACION		Acta administrativa	SI
		Parte de novedades	SI
		Reporte bomberos	NO
		Presupuesto de reparación	SI
		Evidencia fotográfica	SI
		Acta Ministerio Público	NO
		Otros. SE LEVANTO ACTA DE HECHOS ANTE EL NOTARIO PUBLICO DEL ESTADO DE CHIAPAS.	
Unidad Interna de Protección Civil			
 <b>C.P. CARLOS ALBERTO GONZALEZ SANCHEZ.</b> <b>TITULAR DE LA SUBDELEGACION TUXTLA GUTIERREZ.</b>			
Nombre, cargo y firma			