



**Instituto Mexicano del Seguro Social
Informe de Emergencia
Unidad Interna de Protección Civil**



Identificación

Centro Laboral: UMF25	Dirección: Boulevard Antonio Pariente Algarín número 250, Colonia Patria Nueva CP 29045 Tuxtla Gutierrez Chiapas.	
Teléfono: 6040195	Actividad: Atención Medica Primer Nivel de Atención.	Población: 222
Responsable: Dr. Gustavo Vazquez Nuñez		Correo: gustavo.vazquezn@imss.gov.mx

Características de la emergencia

Localización de la emergencia: UMF25		Fecha y hora de la emergencia: 07 de Septiembre a la 29:49 horas.
Tipo de emergencia	Descripción de la emergencia: sismo magnitud 8.2 grados ritter; loc. 111 km al suroeste de pijijapan Chiapas.	
Sismo	x	
Incendio		
Amenaza de bomba		Daños humanos y materiales: Desprendimiento de lambrin de mármol el muros y columnas, desplome de plafones, cuarteaduras en pisos de mármol, juntas constructivas, Escalera de servicio, instalaciones eléctricas, plomería y especiales. Equipos de cómputo y equipo de RX, Elevadores.
Inundación		
Huracán		
Tormenta tropical		
Deslizamiento		Acciones realizadas: Activación del Plan de continuidad de operaciones.
Actividad volcánica		
Robo de infante		
Sustancias químicas		
Manifestaciones		Recursos utilizados: Unidades móviles provisionales, Áreas provisionales en reserva territorial proporcionado rehabilitado de instalaciones existentes, Carpas provisionales, instalaciones de aire acondicionado, habilitaciones de instalaciones eléctricas para conexión de unidades móviles, red de datos y voz, refacciones de conservación, ventiladores industriales en salas de espera provisionales, rampas y escaleras metálicas para el libre acceso a personas de la tercera edad y discapacitadas, luminarias solares para alumbrado de exterior en andadores.
Otro		



Estado de la edificación

Situación	Sí	No
1. Derrumbe total o parcial, edificación separada de su cimiento o hundimiento.		x
2. Inclinación notoria de la edificación de algún entepiso.		x
3. Daño en miembros estructurales (columnas, vigas, muros, losas).		x
4. Daño severo en muros no estructurales, escaleras, etc.	x	
5. Grietas, Movimiento del suelo o deslizamiento de talud.		x
6. Edificación contigua con daños severos, inestable.		x
7. Pretilas, balcones u otros objetos en peligro de caer.		x
8. Otros peligros (derrames tóxicos, líneas rotas, etc.).		x

Instrucciones	Clasificación rápida	
Con un NO a todas las preguntas, marcar la edificación como HABITABLE.	Habitable	
Con un SÍ a cualquiera de las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, marcar la edificación como INSEGURA.	Cuidado	x
Con un SÍ a las preguntas 7 u 8 marcar ÁREA INSEGURA y acordonar la zona de riesgo.	Insegura	
Si en esta evaluación existen dudas se debe marcar CUIDADO.		

Requerimientos

Evaluación de necesidades	Tipo de apoyo:
No se requiere apoyo externo	Dictamen de las autoridades de protección civil para determinar estado del inmueble y zonas de riesgo. Dictamen Estructural.
Se requiere apoyo externo x	

Monto estimado de los daños:	Documentos anexos	
\$3,000,000.00	Acta administrativa	x
	Parte de novedades	
Estimación del costo realizado por: Ing. Carlos Alexander Merida Perez Encargado de Conservacion	Reporte bomberos	
	Presupuesto de reparación	x
	Evidencia fotográfica	x
	Acta Ministerio Público	
	Otros	x

Unidad Interna de Protección Civil

Dr. Gustavo Vazquez Nuñez
 Director U.M.F. No.25
 8696683


IMSS
INSTITUTO MEXICANO DE SEGURIDAD SOCIAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
U.M.F. No. 25

Nombre, cargo y firma



**Instituto Mexicano del Seguro Social
Informe de Emergencia
Unidad Interna de Protección Civil**



Identificación

Centro Laboral: UMF25		Dirección: Boulevard Antonio Pariente Algarín número 250, Colonia Patria Nueva CP 29045 Tuxtla Gutierrez Chiapas.	
Teléfono: 6040195	Actividad: Atención Medica Primer Nivel de Atención.		Población: 222
Responsable: Dr. Gustavo Vazquez Nuñez		Correo: gustavo.vazquezn@imss.gob.mx	

Características de la emergencia

Localización de la emergencia: UMF25		Fecha y hora de la emergencia: 07 de Septiembre a la 29:49 horas.	
Tipo de emergencia		Descripción de la emergencia: sismo magnitud 8.2 grados ritter; loc. 111 km al suroeste de pijijiapan Chiapas. Daños humanos y materiales: Desprendimiento de lambrin de mármol el muros y columnas, desplome de plafones, cuarteaduras en pisos de mármol, juntas constructivas, Escalera de servicio, instalaciones eléctricas, plomería y especiales. Equipos de cómputo y equipo de RX, Elevadores. Acciones realizadas: Activación del Plan de continuidad de operaciones. Recursos utilizados: Unidades móviles provisionales, Áreas provisionales en reserva territorial proporcionado rehabilitado de instalaciones existentes, Carpas provisionales, instalaciones de aire acondicionado, habilitaciones de instalaciones eléctricas para conexión de unidades móviles, red de datos y voz, refacciones de conservación, ventiladores industriales en salas de espera provisionales, rampas y escaleras metálicas para el libre acceso a personas de la tercera edad y discapacitadas, luminarias solares para alumbrado de exterior en andadores.	
Sismo	x		
Incendio			
Amenaza de bomba			
Inundación			
Huracán			
Tormenta tropical			
Deslizamiento			
Actividad volcánica			
Robo de infante			
Sustancias químicas			
Manifestaciones			
Otro			

Estado de la edificación

Situación	Sí	No
1. Derrumbe total o parcial, edificación separada de su cimiento o hundimiento.		x
2. Inclinación notoria de la edificación de algún entepiso.		x
3. Daño en miembros estructurales (columnas, vigas, muros, losas).		x
4. Daño severo en muros no estructurales, escaleras, etc.	x	
5. Grietas, Movimiento del suelo o deslizamiento de talud.		x
6. Edificación contigua con daños severos, inestable.		x
7. Pretiles, balcones u otros objetos en peligro de caer.		x
8. Otros peligros (derrames tóxicos, líneas rotas, etc.).		x

Instrucciones	Clasificación rápida	
Con un NO a todas las preguntas, marcar la edificación como HABITABLE.	Habitable	
Con un SÍ a cualquiera de las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, marcar la edificación como INSEGURA.	Cuidado	x
Con un SÍ a las preguntas 7 u 8 marcar ÁREA INSEGURA y acordonar la zona de riesgo.	Insegura	
Si en esta evaluación existen dudas se debe marcar CUIDADO.		

Requerimientos

Evaluación de necesidades	Tipo de apoyo:	
No se requiere apoyo externo	Dictamen de las autoridades de protección civil para determinar estado del inmueble y zonas de riesgo.	
Se requiere apoyo externo	Dictamen Estructural.	
	x	
Monto estimado de los daños:	Documentos anexos	
\$3,000,000.00	Acta administrativa	x
	Parte de novedades	
Estimación del costo realizado por:	Reporte bomberos	
Ing. Carlos Alexander Merida Perez Encargado de Conservacion	Presupuesto de reparación	x
	Evidencia fotográfica	x
	Acta Ministerio Público	
	Otros	x

Unidad Interna de Protección Civil

Dr. Gustavo Vazquez Nuñez
Director U.M.F. No.25
8696683



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
U.M.F. No. 25

Nombre, cargo y firma



**Instituto Mexicano del Seguro Social
Informe de Emergencia
Unidad Interna de Protección Civil**



Identificación

Centro Laboral: UMF25	Dirección: Boulevard Antonio Pariente Algarín número 250, Colonia Patria Nueva CP 29045 Tuxtla Gutierrez Chiapas.	
Teléfono: 6040195	Actividad: Atención Medica Primer Nivel de Atención.	Población: 222
Responsable: Dr. Gustavo Vazquez Nuñez		Correo: gustavo.vazquezn@imss.gob.mx

Características de la emergencia

Localización de la emergencia: UMF25		Fecha y hora de la emergencia: 07 de Septiembre a la 29:49 horas.
Tipo de emergencia	Descripción de la emergencia: sismo magnitud 8.2 grados ritter; loc. 111 km al suroeste de pijijiapan Chiapas.	
Sismo	x	
Incendio		
Amenaza de bomba		Daños humanos y materiales: Desprendimiento de lambrin de mármol el muros y columnas, desplome de plafones, cuarteaduras en pisos de mármol, juntas constructivas, Escalera de servicio, instalaciones eléctricas, plomería y especiales. Equipos de cómputo y equipo de RX, Elevadores.
Inundación		
Huracán		
Tormenta tropical		
Deslizamiento		Acciones realizadas: Activación del Plan de continuidad de operaciones.
Actividad volcánica		
Robo de infante		
Sustancias químicas		
Manifestaciones		Recursos utilizados: Unidades móviles provisionales, Áreas provisionales en reserva territorial proporcionado rehabilitado de instalaciones existentes, Carpas provisionales, instalaciones de aire acondicionado, habilitaciones de instalaciones eléctricas para conexión de unidades móviles, red de datos y voz, refacciones de conservación, ventiladores industriales en salas de espera provisionales, rampas y escaleras metálicas para el libre acceso a personas de la tercera edad y discapacitadas, luminarias solares para alumbrado de exterior en andadores.
Otro		



Estado de la edificación

Situación	Sí	No
1. Derrumbe total o parcial, edificación separada de su cimiento o hundimiento.		x
2. Inclinación notoria de la edificación de algún entepiso.		x
3. Daño en miembros estructurales (columnas, vigas, muros, losas).		x
4. Daño severo en muros no estructurales, escaleras, etc.	x	
5. Grietas, Movimiento del suelo o deslizamiento de talud.		x
6. Edificación contigua con daños severos, inestable.		x
7. Pretilas, balcones u otros objetos en peligro de caer.		x
8. Otros peligros (derrames tóxicos, líneas rotas, etc.).		x

Instrucciones	Clasificación rápida	
Con un NO a todas las preguntas, marcar la edificación como HABITABLE.	Habitable	
Con un SÍ a cualquiera de las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, marcar la edificación como INSEGURA.	Cuidado	x
Con un SÍ a las preguntas 7 u 8 marcar ÁREA INSEGURA y acordonar la zona de riesgo.	Insegura	
Si en esta evaluación existen dudas se debe marcar CUIDADO.		

Requerimientos

Evaluación de necesidades	Tipo de apoyo:
No se requiere apoyo externo	Dictamen de las autoridades de protección civil para determinar estado del inmueble y zonas de riesgo. Dictamen Estructural.
Se requiere apoyo externo	

Monto estimado de los daños:	Documentos anexos	
\$3,000,000.00	Acta administrativa	x
	Parte de novedades	
Estimación del costo realizado por: Ing. Carlos Alexander Merida Perez Encargado de Conservacion	Reporte bomberos	
	Presupuesto de reparación	x
	Evidencia fotográfica	x
	Acta Ministerio Público	
	Otros	x

Unidad Interna de Protección Civil

Dr. Gustavo Vazquez Nuñez Director U.M.F. No.25 8696683	 IMSS <small>INSTITUTO MEXICANO DE SEGURIDAD SOCIAL</small> SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA U.M.F. No. 25
Nombre, cargo y firma	