

## Durango No. 323



Foto 3

Fractura de yesos, tabla roca y aplanados en piso 4.