

Tlálloc No. 90



Foto 2

Fisuras en muros y daño en marco y ventana. Piso 3