

## Tlálloc No. 90



Foto 4

Daños y desprendimiento de azulejos en sanitarios. Piso 3