




Antes



Después

Fisuras vertical y horizontal en muro, desprendimiento de plafón.